砂かみの生成に関する二,三の考察

Some Considerations on the Occurrence of Sand Marks

渡辺準平*伊藤 幸雄* Junpei Watanabe Yukio Ito

内 容 梗 概

鍛鋼品の廃却原因の一つに砂かみがあるが、この報告は日立製作所日立工場において最近発生した鍛鋼品の砂かみを抽出して分析し、その性状と起源について考察を加えたものである。分析の対象とした砂かみは製品の外部よりも内部に発生したものが多く、その組成は CaO-SiO₂-Al₂O₃ 系のもので炉内の還元スラグが間接的に影響していることがわかつた。なお耐火材料としてはノズル煉瓦とその周辺のものについて研究の必要があることをあきらかにした。

〔I〕緒 言

鍛鋼品が廃却になる原因は日本鍛鋼技術委員会によれ ば45種に分けられている。この中で製作工程の最終段階 である機械加工の際に発見されて廃却の原因になるもの に砂かみおよび砂きずがある。これらの述語はあいまい で混同されやすいが,前述の委員会で次のように定義し ている。

- (1) 砂かみ:耐火材,スラグの鋼塊表面への融着物 および肉眼的混入物
- (2) 砂きず: 肉眼的非金属介在物

第1表 取鍋およびトラフ煉瓦の化学成分(%)

					And a second			
試	料	材	質	SiO_2	$A1_2O_3$	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO
取鍋トラ	および フ側壁	蝋 イ	ī質	76.30	20.79	0.37	0.61	0.27
取号レモ	および フノズ け	シャモ	ット質	58.38	38.23	1.65	0.58	0.41

第2表 モルタルの化学成分(%)

权	ł	質	Ig. Loss	SiO_2	$A1_2O_3$	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO
蝋	石	質	6.20	71.24	21.73	0.64	0.05	0.14
シャ	モッ	ト質	8.55	55.84	33.15	1.23	0.54	0.27

第3表 スラグの代表的成分 (%)

(1) は肉眼的に見てあきらかに外部より混入したもの であり,(2)は3段きず見試験による砂きず数値として格 付けされている。これらのほかに清浄度として格付けさ れる顕微鏡的な非金属介在物があり,サンドとも呼ばれ ている。これはいかなる鋼塊にも不可避のものであり, 鋼塊内に普遍的なもので廃却の原因になるほどの悪影響 はない。(1) および(2)の発生原因については古くから 多くの人々によつて研究しつくされた感がある。すなわ ち(1) は耐火煉瓦,スラグまたは砂などが機械的に混 入したものおよび熔鋼と耐火煉瓦の反応生成物いわゆる スカムの混入によるものとされており,(2) は脱酸生成 物が凝集肥大して熔鋼内を浮遊上昇しえないで捕捉され 肉眼的な大きさになつて現れるとされている。しかし大 きさによつては上述のようにはつきりと区別しえない場 合もありうる。

この報告は日立製作所日立工場において最近発生した 鍛鋼品の砂かみの性状を調査しその発生原因と生成の過 程を考察したものである。その結果従来の文献を肯定す るものもあるほかに,その発生原因がまつたく新しいも のも発見されたもので,報告する次第である。

〔II〕現場作業

(1) 電 気 炉

調査の対象とした鋼塊はすべて塩基性電気炉で精錬さ

* 日立製作所日立工場 水戸分工場

試		料	SiO ₂	Al_2O_3	ΣFeO	MnO	CaO	MgO
炉	内 ス (出鋼前	ラ グ [)	$^{18.14}_{\sim 24.94}$	$0.18 \ \sim 2.72$	$1.03\ {\sim}2.36$	$0.15\ {\sim}0.65$	$35.97 \\ \sim 64.33$	$3.35 \\ \sim 17.85$
取	鍋 ス (鋳込後	ラグ	$26.70 \\ \sim 35.00$	$3.77 \ {\sim} 12.36$	$1.30\ {\sim}2.75$	0.20 ~ 0.73	$32.13 \\ \sim 51.40$	$2.97 \\ \sim 17.41$

れたもので, 鋼種は炭素鋼および特殊鋼で一定していない。電気炉の炉床はマグネシヤクリンカと苦汁をバイン ダとしてスタンプし,補修用としては焼ドロマイトを使 用することを原則としている。

(2) 耐火材料および造塊法

取鍋およびトラフの煉瓦と目地に使用するモルタルの 化学成分を第1表および第2表に示す。またスラグの代 表的成分を第3表に示す。

第1図は大型鋼塊の造塊作業の配置図であるが,10t 以下の鋼塊の場合にはトラフは使用しないで取鍋から直 接鋳型に鋳込まれる。

〔III〕 調査結果と考察

(1) 熔鋼表面のスカムおよび鋼塊表面の附着物につ

いて





第3図 8 回 使 用 後 の ト ラ フ 煉 瓦 1. 側壁 2. ノズル受け

第4	. 表	トラ	フおよび	び鋼切	息のスカ	コムの	化学成	戈分 (%)
熔解 番号	鋼	種	試料 [※] 番号	SiO ₂	Al_2O_3	FeO	MnO	CaO	MgO

	第5表 耳			取鍋炒	過煉瓦の変質層の化学成分(%					
式	料	煉材	瓦質	SiO ₂	Al_2O_3	Fe ₂ O ₃	MnO	CaO	MgO	熔融点

Δ 1	山思主烟	1)	64.15	18.63	1.58	8.34	2.37	0.88
A-1	中灰杀刺	(2)	48.40	14.33	5.17	18.83	1.49	1.68
A 9	NiC: Ma 45	1	35.20	4.13	1.72	1.06	34.29	19.93
A-2	INICTIVIO 如	(2)	55.45	7.39	5.77	22.46	1.41	0.48
Δ_3	山毘素翎	1	54.50	9.25	1.43	5.61	15.30	9.27
A-3	中灰杀婀	(2)	45.72	17.48	5.81	21.14	1.43	1.74
B-2	NiCrMo	1	75.52	3.70	1.18	7.38	3.29	3.58
D-2	INICIIVIO 班	(2)	52.68	6.88	6.03	25.27	0.43	0.25
P 2		1	73.52	6.50	0.88	5.45	3.65	2.06
D-9	"	(2)	47.36	10.07	6.03	31.30	0.51	0.34
C 5	中臣主纲	(1)	66.11	14.37	0.90	9.97	2.73	1.19
C-5	中灰系婀	(2)	53.69	12.03	5.23	19.89	1.18	1.35
DE		1	54.50	20.87	1.15	11.22	2.26	1.11
D-9	"	(2)	45.26	10.12	7.16	34.32	0.64	0.56

※ ① はトラフ, ② は鋼塊スカムを示す。

うにした。

第4表の分析結果によると A-2 および A-3 のトラ フのスカムを除いて主成分は SiO₂, MnO および Al₂O₃ である。いずれも第3表のスラグ成分よりも多量でとく に SiO₂ が激増している。 またスラグ中に多い CaO は 少量であり,第1表の煉瓦に含まれていない MnO を含 有している。A-2 および A-3 のトラフのスカムはほか のものに比較して CaO および MnO の量が多いことが 特長であり,トラフと鋼塊スカムでは CaO および MgO の含有量は前者が多く MnO は後者が多い傾向にある。

		1						(0)
側壁	蝋 石 質	40.52	10.27	2.18	0.88	32.44	12.53	1,120
底	"	45.72	10.08	1.61	0.66	27.80	12.96	1,100
ノズル 受け	シャモッ ト質	43.02	10.04	2.35	1.99	28.46	12.17	1,100

第6表 トラフ煉瓦の変質層の化学成分 (%)

試	料	煉 瓦 材 質	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₈	MnO	CaO	MgO	熔融点 (°C)
側	壁	蝋石質	61.72	15.74	2.66	6.36	3.69	1.41	1,250
ノフ受け	ベル	"	64.58	15.36	2.15	6.75	4.00	1.60	1,220

第2図および第3図は12回および8回使用後の取鍋お よびトラフ煉瓦の状態を示したものである。煉瓦表面の 変質層から試料を採取して分析した結果を第5表および 第6表に示す。また参考のために採取試料よりゼーゲル 錐を作り耐火度より求めた熔融点を示した。取鍋とトラ フ煉瓦の変質層の大きい相違は CaO と MgO である。 取鍋煉瓦は炉内の還元スラグを熔鋼とともに受け,鋳込 中にはスラグの侵蝕を受けるので還元性スラグの附着, 侵蝕により CaO および MgO が増加するが,トラフ煉 瓦は普通は還元性スラグの影響は受けず熔鋼と少量のト ラフのスカムにより侵蝕を受けるものと考えられる。

これらの変質層の組成からすればトラフのスカムは取 鍋煉瓦の変質層の混入により CaO, MgO が多く存在 し, 鋼塊スカムはトラフ煉瓦の変質層の影響を受けてい



砂かみの生成に関する二,三の考察

ることがわかる。変質層の熔融点は熔鋼温度よりも低 く古い変質層は受鋼によって熔融し新しい変質層が生 成し,これを繰返して煉瓦は侵蝕されて行くものと考 えられる。したがつて煉瓦の侵蝕は K. Oaeves 氏(1), C.B. Post 氏⁽²⁾および塩谷周三氏⁽³⁾らのいう熔鋼中の遊 離の MnO と煉瓦中の SiO2 との反応と, 前述した変質 層の熔損, 剥離とを合せて考慮すべきである。 鋼塊のス カムの FeO の増加はノズルよりの熔鋼流および鋳込中 の熔鋼表面の空気酸化が主なる原因と考えられる。反応 生成物や変質層は取鍋およびトラフの中で比重差によつ て熔鋼表面に大部分は浮揚するものと考えられるが、場 所によつてはノズルを通してトラフおよび鋳型内にまで 運ばれ, 鋳込中に時間の経過とともに増加してくること はしばしば観察されるところである。M.P. Fedock 氏⁽⁴⁾ もトラフおよび鋼塊のスカムは取鍋の使用回数に比例し て CaO および MgO が増加していることを示し,ノズ ルを中心として 18~22 in の半径以内のものが鋳込のと きに熔鋼流に巻き込まれてトラフおよび鋳型中に入るこ とを Coの酸化物または窒化物をトレーサとして使用し 確認している。

第7表はトラフを使用しないで取鍋より直接小型鋼塊 に鋳込んだ場合に鋼塊表面の附着物を採取し分析した数 例を示したものである。これによると鋼塊の鋳込の順序 とスカムの化学成分の変化の間にはとくに相関があると は思われない。鋳型内では熔鋼と煉瓦との反応は考えら れないので第4表の①および②のいずれにも属さない 性質のものであるが,熔解番号 61405 および 52987 は取 鍋煉瓦の変質層の影響を受けて CaO,および MgO の 含有量が多くとくに後者はその傾向が大きい。

俗解番号(鋼種)	鋼塊の大き さ鋳込順序	SiO ₂	$A1_2O_3$	FeO	MnO	CaO	MgC
	2 t -1	44.31	19.30	2.40	19.64	7.47	2.50
61405	-2	43.67	23.85	2.70	17.13	5.43	2.15
(中炭素鋼)	-3	47.58	18.63	2.27	20.64	2.08	1.01
	-4	43.96	20.74	2.95	20.58	4.93	2.00
	1.5 t -1	54.92	16.52	4.30	17.94	2.54	1.42
	-2	47.48	26.77	3.25	16.05	2.24	2.17
71982	-3	54.39	13.53	3.80	16.80	0.79	0.74
	-4	48.82	19.50	2.73	16.34	2.01	1.68
(中炭素鋼)	-5	46.21	20.24	4.76	24.31	3.05	0.33
	-6	46.06	23.76	3.20	16.40	1.42	1.46
	-7	49.29	14.57	1.98	20.98	1.03	0.38
	1.5 t -1	22.82	11.05	14.63	8.21	15.20	25.23
52987	-2.	16.92	5.63	7.53	3.40	43.90	18.68
(高炭素鋼)	-3	22.54	5.18	6.60	3.16	59.39	9.40
	-4	19.36	3.47	2.43	1.35	60.19	10.77
	1.5 t -1	50.75	17.27	2.65	20.40	1.78	1.18
	-2	52.79	12.19	1.69	25.17	1.41	0.71
61411	-3	50.22	20.24	3.38	20.11	1.31	1.29
	-4	52.57	10.34	1.92	20.54	0.84	0.39
(中炭素鋼)	-5	51.31	8.74	1.61	23.82	0.78	0.25
	-6	54.36	10.76	2.25	22.96	1.50	0.38
	-7	48.51	22.96	3.22	20.69	1.50	1.69

403

取鍋およびトラフ煉瓦の中でノズル煉瓦の熔鋼による 侵蝕生成物は完全に トラフ および 鋳型内に持ち こされ

	1		(mm)	(cm ³)
No. 1	26	32	6	118
No. 2	26	29	3	54
No. 3	26	30	4	84
No. 4	26	31	5	106

使用前

(mm)

番

使用後

(mm)

直

径

谷

槓

る。ノズルおよびノズル受煉瓦は1回ごとの取換えによりその侵蝕機構は K. Daeves 氏らの理論がそのまま適用されるものと考える。D.J. Carney 氏および E.C. Rudolphy 氏⁽⁵⁾は塩基性平炉鋼を20tの取鍋に受けて実験したところ,ノズル径 2 in のものが 2.5 in に拡大し



第4図 シャフト中心部キャ ビティに現れた砂かみ (No. 3)

第9表 鍛鋼品の内部に発生した砂かみの化学成分(%)

試 料番 号	鋼種	発 生 位 置	鋼塊にお ける位置	SiO ₂	Al_2O_3	FeO	MnO	CaO	MgO
No. 1	高炭素Cr鋼	シャフト中心部キ ャビティ	頂 部	30.18	5.34	0.96	0.21	53.98	4.87
No. 2	中炭素鋼	"	11	39.48	6.63	0.68	0.49	37.80	12.51
No. 3	"	"	"	37.62	1.34	1.18	0.38	43.18	12.67
No. 4	NiCrMo鋼	シャフト内孔キャ ビティ	底 部	39.68	4.96	2.94	1.99	43.25	4.74
No. 5	中炭素鋼	シャフトフランジ 端面	ų.	41.30	12.46	1.91	tr	33.52	8.38
No. 6	NiCrMo鋼	シャフト中心部	頂 部	20.20	5.00	4.82	tr	66.70	2.80
No. 7	中炭素鋼	輪材内孔周辺	底 部	33.20	4.83	1.41	0.45	49.82	4.94
No. 8	"	"	頂 部	43.22	5.38	6.88	17.50	16.12	2.01
No. 9	n	11	底 部	21.00	1.02	2.28	2.11	14.89	56.80



----- 111 ------



第6図 輪材内孔周辺に現れた砂かみ (No. 9)

第5図 シャフトフランジ端面 に現れた砂かみ (No. 5)

15 in³ の容積が侵蝕されたことを報告している。第8表 は自家の塩基性電気炉で中炭素鋼 1.5 t の鋼塊を7本鋳 込んだ場合のシャモット系ノズルの侵蝕量を示したもの である。侵蝕容積は表面が一様に侵蝕されたものとして 計算より求めた。ノズル、ノズル受煉瓦およびその周辺 は鋳込のときにもつともはげしい条件で侵蝕を受けその 生成物は完全にトラフおよび鋳型中に入ると考えなけれ ばならない。

第10表	炉床お。	にびスラ	グライ	ンの表面層の	化学
成分 (%)				

試	料	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO
炉	床	17.88	4.24	7.43	2.58	16.93	48.58
スラグ	ライン	24.60	1.78	2.92	0.45	12.42	57.90

(2) 鍛鋼品の内部に発生した砂かみについて

第9表は機械切削中に鍛鋼品の内部に現れた砂かみを 摘出し分析した結果を示す。第4~6図は試料 No.3, No.5 および No.9 の砂かみの状況を示したものであ る。これらのうち No.1~4 は取鍋より鋳型に直接鋳込 み, No.5~9は第1図に示す方法で鋳込まれたもので発 生位置から二つの群に分けられる。すなわち鋼塊の頂部 の中心のキャビティ内の No.1~3 および底部のブロー ホール内に現れた No.4 と鋼塊の凝固組織の欠陥部以外 のところに点在して全体として一つの集団をなしている No.5~9 の2群である。なお鋼塊における位置につい ては一定の傾向を示していない。これらはいずれも CaO および MgO の含有量が多く従来砂かみあるいは砂きず の組成として報告されている Si₂O~MnO~Al₂O₃ 系の ものとはまつたく趣きを異にしている。

K. Daevs 氏は24個の砂かみの分析を行つた結果,主 として CaO の含有量によつて二つの群に分け, CaO を 多く含む群はつぎの成分範囲のもので,これらの半数は 鋼塊のキャビティから採取されたことを報告している。

30~40% SiO₂, 7~17% Al₂O₃, 32~42% CaO, 5~10 % MgO, 0~2% Fe, 2~7% Mn (1) において論及し た鋼塊のスカムおよびトラフ煉瓦の変質層の化学成分の 関連性から考えると第9表のように CaO, MgO の多い ものが鋼塊内にまで運ばれるということについては疑問 の余地がある。しかし第9表の CaO および MgO の源 泉は使用されるすべての煉瓦および熔鋼中には求められ ない。換言すれば炉床材料,還元性スラグおよび取鍋, トラフ煉瓦の変質層以外には源泉はあり得ない。しかし これらの中でどれがどのような経路で第9表の砂かみと なつて現れたかということについてはこの報告では確言 できない。

第10表は 20 t 塩基性電気炉の炉床およびスラグライ ンの表面層の分析結果である。これによるとマグネシヤ クリンカで築造した炉床も炉内の還元性スラグのために CaO および SiO₂ などを含み変質している。 第9表の No. 9 はこれに酷似しており, 熔鋼よりも熔融点の高い この成分のものは炉床から熔損剥離した後も浮揚しきら ないで砂かみとなつたのではないかと思われる。炉内の 還元性スラグは出鋼時に熔鋼に巻き込まれる機会がある が, V. A. Grigoryan 氏 および A. M. Samarin 氏⁽⁶⁾ は Ca⁴⁵ を用いた高周波電気炉における実験で出鋼時の 還元性スラグによる汚染はないことを指摘している。

取鍋およびトラフのノズル附近の変質層の熔損剥離し たものはトラフおよび鋳型内でどのような挙動をするの であろうか。第9表の結果から考えると,とくに造塊中 のように熔鋼が動的な動き方をしているトラフおよび鋳



砂かみの生成に関する二、三の考察

型内では,従来報告されてきた比重差による浮揚を簡単 に容認することができない。このことについてはさらに 流体力学的な実験を行うことにより解明されるのではな いかと思う。

元来砂かみは機械加工中に製品の外周表面に出現する のが一般的であるが,第9表に示す砂かみはスカムが鋳 込中に外周でかぶさりの中に巻き込まれたり,浮揚中に 凝固時の柱状晶に捕捉されるような機構ではなく,熔鋼 流とともに鋳型中に奥深く入つたものが鋼塊中心部近辺 で最後まで浮揚する機会を得なかつたものであろう。す なわち鋼塊内の中心部は最後に凝固する部分であり,熔 鋼の粘性も増加しており浮揚し得ない砂かみはそこに点 在したり,キャビティ内に集積するものと考えられる。

〔IV〕 結 言

造塊時に発生するスカム,鋼塊肌の附着物,煉瓦の変 質層および鍛鋼品の機械加工のときに現れた砂かみを抽 出して分析し,砂かみの性状と生成の原因および発生機 構と経路について二,三の考察を加えた。

すなわち従来砂かみあるいは砂きずと称されるものは 鍛鋼品の表面を機械切削中に現れるものが多く,その組 成は SiO₂ および MnO を主成分とするもので,これは煉



405

場水戸分工場竹入課長, 礒野好治氏ならびに試料の採取 に協力された現場各位に対し深厚なる感謝の意を表す。

瓦と熔鋼との化学的な侵蝕機構による反応生成物である スカムが鋼塊の外皮に巻き込まれたものとされている。 しかし本報告で述べた鍛鋼品内部の砂かみはCaOおよび MgO に特長があり,取鍋およびトラフを何回か使用す る現状では還元性スラグによる煉瓦の変質層の熔損,剥 離を考慮の対象に入れる必要がある。また砂かみの源泉 は熔鋼中を比重差により浮揚するということも,取鍋, トラフおよび鋳型内における熔鋼の動き方に対する流体 力学的な解明を必要とする。

終りに臨みいろいろ御指導を賜つた日立製作所日立工

参考文献

- (1) K. Daeves: Stahl u. Eisen 52 1,162 (1932)
- (2) C. B. Post & G. V. Luerssen: Journal of Metals Jan. (1949) 15
- (3) 塩谷周三: 鉄と鋼 34 (1948)
- (4) M.P. Fedock: Journal of Metals Fed. (1954) 125
- (5) D. J. Corneg & E. C. Rudolphy: Journal of Metals Dec. (1954) 1,391
- (6) V.A. Grigoryan & A.M. Samarin: Izvest.
 Acad. Nauk. S.S.S.R. Otdel. Tack. Nauk. 1954
 No. 3. P.P. 91~101





直流蛍光灯転極装置

電車などで蛍光灯を直流点灯する場合同一極性で長時 間点灯すると蛍光灯に減光現象がおこるので,ときどき 極性転換を行う必要がある。従来蛍光灯回路にもうけた 転極スイッチを電車のパンタグラフ下げ用電磁弁または 方向転極装置と運動させて自動的に転極を行わせること が考えられているが、実際にはかならずしも適当な時間 間隔で転極が行われるとはかぎらず,たとえば車輌入換 などのため短時間に2回パンタグラフをさげたり方向転 換を行つたりすると一度転極したしちふたたび前の極性 に戻り,同一極性で長時間点灯されるおそれがある。

この発明は上記欠点を除くため蛍光灯の点灯時間を積 算して一定時間に達したとき接点を閉じ蛍光灯の転極と 同時に始動位置に復帰するようなタイムスイッチを併用 して一度転極したのち点灯時間がある一定時間を超えな ければつぎの転極が行われないようにしたものである。

第2図および第3図はタイムスイッチの構造の一例を 示すもので、電動機10に第1図に示すように蛍光灯1と 並列に点滅スイッチ4, 転極スイッチ5を通じて電源2, 3に接続され、点滅スイッチ4をとじて蛍光灯1を点灯 すると同時に電動機10が起動し、その回転は減速歯車 11,12 およびクラッチ13,14 を介して軸15 につたわり, 点灯時間に比例してカム17、18を回転させる。かくして 点灯時間の積算値が,ある一定値Tに達したとき転極ス イッチ操作回路に接続された接点20がカム18によつて 閉じられ、一方電動機10の回路に接続された接点19がカ ム17によつて開かれ、電動機10が停止する。この状態で 押ボタン9を押せばパンタグラフ下げ用電磁弁6の動作 と同時に、接点20を通じて操作コイル7が附勢され、転 極スイッチ5が動作して蛍光灯の転極が行われる。同時 に電磁石21の附勢によつてクラッチ13,14がはずされ, カム17, 18はバネ16の作用で始動位置に復帰し,以下お なじ動作を繰返すもので,一度転極したのち点灯時間が 一定時間に達するまでは押ボタン9を押しても転極は行 われない。



第 1 図



したがつて転極のサイクルはタイムスイッチの設定時間を最短として、最長は上記設定時間とパンタグラフを 一度さげてからつぎにさげるまでの点灯時間の和にな り、はじめに述べたように蛍光灯が同一極性で長時間点 灯され減光現象を生ずることが防止される。(坂本)



第 3 図

日立電線株式会社社員社外寄稿一覧

(昭和31年10月1日~12月31日受付分)

11														
	寄	稿 先		題		執	筆者	所	属	執	鍧	£	者	
精	機	学	会	WCダイスの放電加工		電	線	I.	場	久柿福	本本田	公重	方男穂	
诣	線	工業	会	PVC 絶縁高電圧ケーブル	11.1	電	線	Τ.	場	渡	辺	茂	隆	
诣	線	工業	会	エナメル線の耐熱評価		電	線	Τ.	場	渡	辺	靖	明	
日	刊工	業新聞	社	最近の電気機器用電線の種類と性能からみた適正使	间法	電	線	Т.	場	間	瀬	喜	好	
7	クネ	下 出 版	社	アルミ純度の迅速判定法	-	電	線	Т.	場	Щ	路	賢	吉	
7	クネ	下出版	社	アルミの花		電	線	T.	場	Щ	路	賢	吉	
H	刊 工	業新聞	社	ラジオアイソトープの電線への応用		電	線	I.	場	永	野	法	郎	

