電線用アルミの鑞接用合金

Research on the Soldering Alloys for Aluminum Used for Conductor Wire and Cable Sheathing

山路賢吉*
Kenkichi Yamaji

内 容 梗 概

近来電線ならびにケーブルに使用されるアルミの量はますます増加の一途をたどつているが、その使用に関する技術面では多くの問題を含んでいる。その問題の一つは接続であり、本報告では接続の一部面である軟鑞に関する実験結果について報告する。

えられた結果を要約するとつぎのようになる。

- (1) Sn-Zn 系, Cd-Zn 系合金を用いた鑞接部の耐蝕性は、一般に Zn 量の増加とともに良好となる傾向がある。鑞接用合金としては少くとも Zn 20%以上含むことが望ましい。
- (2) シャルピー衝撃試験の結果,Zn の急激な脆化を示す温度はSn またはCd の添加によつて低温側に移行する。
- (3) 公知のアルミ用軟鑞は、Sn、Znを主体とし、これに少量の他元素を添加したものであるが、Sn—Zn二元系合金との比較実験の結果、他元素による耐蝕性の改良効果はあまり認められなかつた。
- (4) Sn-20% Zn 合金をベースとし、これに Cd を添加してその耐蝕性を調べた結果、Sn-20% Zn-10% Cd 合金を使用した場合鑞接部は比較的良好な耐蝕性を示した。
- (5) Sn-20%Zn-10%Cd 合金の耐蝕性に及ぼす他元素添加の効果について実験した結果, Te0.3 $\sim 0.6\%$ の添加がもつとも良好な結果を示した。

[I] 緒 言

近時世界の電気工業におけるアルミの需要は、飛躍的に増大している。これは主として経済的な利点によるものであるが、一面アルミが電線やケーブルに広く利用されるのはその高電導性(その導電率は同体積では銅の約61%、同重量では銅の約2倍以上)によるものである。また戦後鉛の世界的な不足と価格の上昇およびOFケーブル、ガス圧ケーブルの発達にともなつて、アルミはケーブル被覆用材料としても使用されるようになつた。

以上述べたように電線工業において、アルミは、銅、鉛の占めている分野を圧倒しつつ発達しているが、その技術上の面ではまだ数多くの問題を含んでいる。たとえばその機械的性能、振動による疲労、防蝕および接続の問題などであるが、これらの問題の中でアルミとアルミ、アルミと異種金属の接続が、その広汎な用途をさまたげている大きな障害である。

アルミ線の接続および銅線とアルミ線の接続の問題は,現在のところ完全な解決はないが,一応下記の3方法が行われている⁽¹⁾。

- (1) 圧縮型接続器による方法
- (2) アルミ材のボルト締め接続器による方法
- (3) 銅または真鍮製の錫またはカドミウム鍍金された接続器による方法

またアルミ心線接続の問題はフランスでは熔接,英国では特殊半田による鑞接,米国では細物は圧縮型接続器により,太物は特定のアルゴン・アークによる熔接法を

* 日立電線株式会社電線工場

用いている⁽¹⁾⁽²⁾。 なお近時冷間圧接法 (Cold Pressure Welding Method) も用いられている⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾。

アルミ被ケーブルの接続には初期に鑞接によらない機械的接続法が用いられたが、現在では主として鑞接法が用いられている。アルミ被ケーブルの鑞接については、すでに発表したように⁽⁶⁾、Sn—Zn 二元系合金をベースとした合金が考えられるとともに超音波鑞接法の優秀性も肯定されている。


要するに電線工業においてアルミの占める役割が増大するにしたがつて,その接続法の重要な一部である**鎌**接法についても格段の進歩,研究が望まれている。

一般に用いられているアルミ鑞接用半田合金としては、比較的融点の高い硬鑞⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾ (Sn, Al を主体とするもの)と融点の低い軟鑞⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾ (Sn, Cd を主体とするもの)にわけられる。しかしながらいずれの場合もその鑞接性で問題となるのは、その前処理、使用する溶剤および鑞接用器具などである。これらについても数多くの研究があり⁽¹³⁾⁽¹¹⁾⁽⁹⁾、Belark Tool の使用、アミン塩基の塩化物を主体とする溶剤の使用も有効であるが、電線、ケーブルではその耐蝕性がもつとも重要であるので、ここでは金ブラシで表面をこする方法(Fluxless Friction Soldering)を用い、溶剤はまつたく使用しなかつた。

電線工業において、アルミ裸線の接続の場合には、硬 鑑の使用も可能であるが、アルミ被、心線などの接続の 場合には、ケーブルの絶縁材料の劣化が問題となるので 融点が350℃以下のものすなわち軟鑑を使用することが 一般的である。したがつて本報告における研究では主と

第1表 供試合金の組成

試	Sn—Zn 系	合金組成(%)	試	Cd—Zn 系合金組成(%		
番	Sn	Zn	番	Cd	Zn	
1	100	0	11	90	10	
2	90	10	12	82.5	17.5	
3	80	20	13	70	30	
4	70	30	14	60	40	
5	50	50	15	50	50	
6	40	60	16	40	60	
7	30	70	17	30	70	
8	20	80	18	20	80	
9	10	90	19	10	90	
10	0	100				



鑞接強度試験片の寸法 第1図

して軟鑞の耐蝕性に重点をおいて実験を進めるととも に, 鑑接合金の衝撃値の温度による変化などについても 研究を行つた。

[II] Sn-Zn, Cd-Zn 各二元系合金の耐蝕性

本系合金の鑑接性については既報(6)したので、本報告 ではその耐蝕性について実験を行つた。なお本二元系合 金を取りあげたのは, 既知の数多くの軟鑞のきそ合金系 であるためである。

(1) 試 料

第1表は供試材の配合組成を示す。

第1図は鑞接に使用するアルミ板,銅板の寸法,鑞接 部分を示す。すなわち普通純度のアルミ板(純度 99.7%) と電気銅の板の端部を5mm重ね合せて鑞接した。この 場合銅板の端部 10 mm に亜鉛の熔融メッキをほどこし (厚さ: $0.02\sim0.05$ mm),溶剤はまつたく用いなかつた。

(2) 実験方法


鑑接部の耐蝕性を調べるために下記の3方法を採用し た。

(A) 蒸気処理試験


100~110℃ の水蒸気中に 26 時間曝露した後引張試験 によりその剪断強度を測定した。この方法はレールボン ド用強力半田合金の研究(14)に用いたのと同じである。

(B) 食塩水浸漬試験


室温で20%食塩水溶液中に8時間浸漬し,16時間放 置することを毎日くりかえし、30日後(A)と同じ試験 を行つた。食塩水溶液は1週間ごとにとりかえた。



蒸気処理後の鑞接部の強度



第3図 塩水浸漬試験後の鑞接部の強度



第4図 塩水噴霧試験後の鑞接部の強度

(C) 食塩水噴霧試験

佐竹式噴霧試験機を用い室温で10%食塩水を用い, 30日連続噴霧試験をした後(A)と同じ試験を行つた。 なおこの場合も溶液は1週間ごとにとりかえた。

(3) 実験結果およびその考察

第2,3図および第4図は耐蝕性に関する実験結果である。

実験結果は3本の試料についての平均値であり、各測定値間に若干のバラツキがあるために Sn および Cd の耐蝕性に及ぼす Zn の影響を明確には規定できなかつたが、3種の耐蝕性試験結果より大体の傾向として、Sn または Cd の耐蝕性を増加させるためには Zn 20%以上の添加が必要であり、Zn 添加量が 20%以上ならば Zn 量の増加とともに耐蝕性が良好となることがうかがわれる。なお耐蝕試験前の剪断力試験では、すべて母材で切断するので(破断荷重:約180kg)、鑑接部自体の強さを示すことはできなかつた。

第2図は蒸気処理後の鑑接部の剪断荷重を示したもので、Sn—Zn、Cd—Zn系ともに共晶組成合金はその剪断力は低くなつている。この傾向は第3図からも認められ、アルミ被ケーブル接続用半田合金として Sn—10% Zn 合金(共晶組成:9% Zn)が使用されている事実(15)と考え合わせると興味深い問題である。すなわち鑑接性は共晶組成が良好であるが(6)、耐蝕性はこの場合には別途の問題である。また第2図において純 Zn の剪断荷重が急激に低下しているのは、Zn の結晶粒間腐蝕にもとづくいわゆる枯化現象(16)(17)によるためと思われる。Zn 側より逆に考えれば Zn の枯化現象を阻止する効果は Cd よりも Sn の方が大きいと考えられる。

第3,4図に示した実験結果は,第2図の傾向とは若干ことなり,第2図においては Zn40~60% 付近で Sn-Zn系と Cd-Zn系はほぼ同等の値を示すが,第3,4図ではこの組成範囲で Cd-Zn系の方が良好となつている。またその剪断荷重は Zn70%付近より急激に上昇している。これら食塩水による腐蝕試験結果について Zn側より考えれば Sn, Znの添加は 30% 付近まではその耐蝕を害しないように思われ,J.D.Dowd 氏の Znに低融点金属を添加するとその耐蝕性は急激に低下するという論議とおもむきをことにすることがわかつた。

以上の耐蝕性試験結果より Sn—Zn 系, Cd—Zn 系の合金で鑑接する場合には、その耐蝕性は Zn 70~90%を含む合金が良好であり、またこの組成範囲では Sn—Zn 系合金が Cd—Zn 系合金の場合よりもすぐれていることがわかる。また両合金系とも結晶粒間腐蝕にもとづく枯化現象がその耐蝕性にいちじるしい影響をもち、したがつて本系合金の耐蝕性を簡単に比較するには蒸気処理試験が有効かと思われる。なお鑑接部の試験においてはそ

の半田層の厚さが問題となつてくるが、本実験ではその厚さを 0.3~0.5 mm とした。鑑接部の顕微鏡組織を調べてみると Sn の多い合金では Al と半田の拡散層はまつたく認められなかつたが、Zn を 70%以上含有する合金の場合には高倍率の下でかすかな拡散層が認められた。しかしながら鑑接部の破断は、大体鑑合金自体に生じており、Zn 約 20% 以下の場合にのみ Al と半田鑑との間で破断したものが一部認められたにすぎなかつた。

〔III〕Sn-Zn, Cd-Zn 各二元系合金の衝撃強度

電線、ケーブルなどの接続に本系合金を使用した場合その低温における衝撃強度が問題となる場合もあるので $-78\sim100^{\circ}$ C の温度範囲におけるシャルピー衝撃試験を行つた。

(1) 試料および実験方法

試料としては $5 \text{mm} \phi \times 60 \text{mm}$ の金型鋳物 (no notch) を用い,試験温度は第2表に示すように $-78\sim100^{\circ}$ C で行い,使用媒体中に試料を10分間保持して手早く取りだし衝撃試験を行つた。衝撃値の算出は次式によつて行った。

衝撃値
$$V = \frac{WR(\cos \beta - \cos \alpha)}{A}$$

ただし W: 振子の重量 (=30 kg)

R:有効腕の長さ (=1 m)

 α : 腕の持上角 (=30°)

β: 腕の衝撃後の振上り角度

A: 試料断面積 (=0.196 cm²)


(2) 実験結果

第5,6図はそれぞれ Sn—Zn 系, Cd—Zn 系についての衝撃試験結果を示す。

第5図に示したように No. 10 すなわち純 Zn は温度の降下とともに衝撃値は低下し、 0° C で 0 となる。これに Sn が添加されるとその急激に脆化する温度は Sn 量の増加とともに低温側に移行する。また低温脆性を示す温度も明瞭となつてくる。No. 1 すなわち純 Sn では -78° C でもその衝撃値は 0 にはならない。Cd-Zn 系でも第6図に示すようにその低温脆性の傾向は Sn-Zn 系の場合とほぼ同様であるが、脆性を示す温度は前者の方が後者に比べ高温側にずれている。


第2表 シャルピー衝撃試験温度

試 験 温 度 (°C)	-78	-50	-25	0	26	100
使用媒体	ドライアイス	ドライ アイス × アルコ ー ル	ドライ アイス × アルコ ー ル	氷十水	室 温	沸騰水



昭和32年6月

第5図 Sn-Zn 二元系合金の衝撃試験結果



第6図 Cd—Zn 二元系合金の衝撃試験結果

上述の結果よりわかるように、これら White Metal (低融点金属) 系の合金においても鋼の場合と同じように低温脆性が存在しているから、これらの合金を用いて 鑞接する場合には注意しなければならない。なお幸田氏の研究 $^{(18)}$ によれば、 $^{(18)}$ によれば、 $^{(20)}$ になければならない。なお幸田氏の研究 $^{(18)}$ によれば、 $^{(20)}$ によれば、 $^{(20)}$ になるので本実験と相違がある。これは試験温度の測定ならびに供試材の形状にもとづくためと考えられる。しかしながらいずれにせよ $^{(20)}$ との遷移温度は $^{(20)}$ の悪移温度は $^{(20)}$ の流加により低温側に移行するものと思われる。

第3表 代表的アルミ用軟鑞

	र्गे	組		成		%)		備考
Sn	Zn	Cd	Ag	Pb	Si	A1	Bi	州
84.6	8.0	6.0	0.2	_	_	_	1.2	日本特許
69.4	30.4	_	0.1		0.1	-		日本特許
33.4	33.3	33.3	_	_		-		"Aluma"
49.0	49.0	-	-	_	-	2.0		U.S. Patent
80.0	10.0	10.0	_	_	-	579	===	U.S. Patent
85.0	15.0	_	_	_		-	_	"Kynal S 25"(9)
71.5	7.5	6.0	-	15.0	_		_	"Kynal S 35"(9)
80.0	20.0	_	_	_	-			O.Egert (11)
77.2	20.5	_	_	2.3	-	_		Del Mar

第4表 供試合金の組成とその凝固温度範囲

- T-	糸	II.	成	(%)	凝固温度範囲	
試 番	Sn	Zn	Cd	その他	(°C)	
2	90	10	-		210~199	
3	80	20			280~199	
4	70	30	· ·		$311 \sim 199$	
24	60	40	-	_	$335 \sim 199$	
25	77	20.5	ñ a e	Pb 2.5	$283 \sim 196$	
26	55	30	15	-	$300 \sim 160$	
27	33.4	33.3	33.3	-	$302 \sim 159$	
28	68	28	-	A1 4	$283 \sim 197$	
29	53	28	15	A1 4	$277 \sim 157$	
14	-	40	60	-	$320 \sim 265$	
16	-	60	40	_	$340 \sim 265$	
32	84.8	7.9	5.9	Ag 0.2, Bi 1.2	$186 \sim 154.5$	
33	85	8	7	_	$186 \sim 159$	


[IV] 既知の各種アルミ用軟鑞の耐蝕性

アルミ用軟鑞については、数多くの特許、研究が発表されているが、第3表はその代表的例を示した。この表よりわかるように、大体 Sn をベースとしこれに Zn を添加し、第三成分として Cd、Pb そのほかを配合したものである。これらの合金ならびにその基本である Sn-Zn 系,Cd-Zn 系合金を供試材として各種軟鑞の耐蝕性を比較することとした。

第4表は供試材の配合組成ならびに供試材について熱 分析した結果を示す。

耐蝕性試験としては、蒸気処理試験、食塩水噴霧試験ならびに食塩水浸漬試験を行つた。蒸気処理ならびに食塩水浸漬試験については前記同様の方法で行つたが、食塩水噴霧試験については、IRK塩水噴霧装置を用い、ASTMの方法に準拠して塩水濃度を35℃において比重1.13になるように調整し(濃度20%)、槽内温度は35℃に保持し、噴霧圧力もまた0.91kg/cm²(131b/in²)に保持した。噴霧時間は連続8時間とし、つぎに16時間槽内に放置する間歇法を用いた。

第7図は鑞接試験片の形状を示す。これに使用したアルミ板は前記同様の純度 99.7%のもので、アルミ板間の鑞の厚さは 0.3~0.5 mm とした。腐蝕試験後の引張試験は前実験と同様であるので省略する。



第7図 鑞接強度試験片の寸法

第5表は鑞接部の耐蝕性を比較するため腐蝕試験後引 張試験を行つた結果である。なお腐蝕試験前の引張り試 験では,すべて母材で切断した。測定値は塩水噴霧,浸 漬試験の場合はそれぞれ3本の平均である。これに対し 蒸気処理試験ではバラツキがはなはだしいので全測定値 を低い値から順次列記した。この結果よりわかるように Sn-Zn 二元系合金では、Zn が高いほど塩水試験結果 は良好となつており、蒸気処理試験結果も Zn 30%の合 金まではこの傾向にしたがつているが Zn 40%の合金を 使用した場合は蒸気処理試験結果がわるい。これは普通 のガスバーナを用いて鑑接したため融点の上昇による鑑 の流動性の低下,アルミ表面の酸化の進行などに帰因す るものと思われる。 また本結果と 第2図 に示した実験 結果とを比較すると前者の場合の値が高くでているが, これは前者の場合はアルミとアルミを鑑接したのに対 し、後者はアルミと銅を鑞接したためと思われる。Cd— Zn 系合金は耐塩水性は良好であるが,蒸気処理結果はあ まり良好ではない。これは前記同様融点が高いことによ る鑑接性の低下の問題であると思われる。またSn-Zn, Sn-Zn-Cd 系合金に Al を添加した No.28 および No. 29 を使用した鑑接部の蒸気処理試験結果はきわめ て悪く全試料鑞接部で剥離していた。また No. 26, No. 27, No. 32 および No. 33 もあまり良好な結果を示さな

第5表 供試材の腐蝕試験結果

武 番		腐蝕試	験 後	の破	断 荷	重(kg	g)	
	塩水噴霧 (30日)	塩水浸漬 (30日)		蒸 気	処	理	(48 時間)	
2	150	210	42	42	44	45	46	53
3	200	230	45	52	53	55	58	66
4	240	241	40	45	51	53	58	70
24	242	>255	×	×	40	45	47	50
25	210	227	×	14	17	20	41	42
26	220	234	×	×	38	42	47	61
27	240	>260	×	×	×	×	30	35
28	×	235	×	×	×	×	×	×
29	×	>250	×	×	×	×	×	×
14	>260	246	50	51	51	62	65	68
16	>261	>258	×	×	×	39	69	69
32	×	211	×	×	31	40	47	53
33	×	220	50	61	64	67	80	81

注:>:アルミ母材が切断

×:鎮接部が剥離したため引張試験不可能

かつた。

上述の3種の実験結果より考えると、Sn—Zn 二元系が良好な結果を示していることがわかる。また Cd—40% Zn 合金も良好ではあるが融点を考慮に入れると本目的のためのアルミ用軟鑑としてはやはり Sn—Zn 二元系をベースとして改良を考える必要があると思われる。

[V] アルミ用軟鑞の改良

(1) Sn-Zn-Cd 三元系合金

上述の実験結果よりわかるようにアルミ用軟鑑の融点をできるだけ低くするとともに良好な耐蝕性, 鑑接性をもたせるためには, Zn 量を 20~30%にすることが望ましい。しかしながら Zn 量を多くすれば必然的に融点が上昇するので,これを抑制するために第三元素としては Cd の添加が考えられる。

第6表は試作した Sn-Zn-Cd 三元系合金を用いて 鑑接した試料についての腐蝕試験結果である。実験方法 は前記 [IV] と同様であるが、蒸気処理試験は使用した オートクレーブの故障により試験時間を明確にすること ができず、また若干過熱された傾向も認められるので供 試材 10 本について腐蝕試験により剥離しなかつた本数 の%を示した。この結果よりわかるように塩水噴霧試験 では大きな差異は認められないが、蒸気処理試験では No. 101 の合金がもつともすぐれた結果を示し、つぎに No. 102 の合金が良好である。

ひるがえつて**鑑接**部における腐蝕について考えてみる とつぎのように大別される。

(i) 半田合金自体の腐蝕

(ii) アルミ母体と半田合金間の腐蝕

半田合金自体の腐蝕はその合金の組成,現われる相によって当然差異があり、たとえばSn-Zn二元系合金の過共晶組成範囲では針状に晶出している初晶 β 相の界面

から腐蝕が進行する傾向がある。したがつて半田自体の耐蝕性を改良するためには、初晶の針状 β相の形を変化させ、できるだけ球状化させること(これは半田自体の機械的強度を増加させることにもなる。)ならびに初晶 β相と接する相を変化させることが必要である。第8図、第9図はそれぞれNo.3(Sn-20%Zn)合金およびNo.101(Sn-20%Zn-10%Cd)合金を用いてアルミを鑞接した場合の鑞接部の顕微鏡組織を示す。腐蝕剤には硝酸アルコール溶液を用いた。Sn-Zn-Cd 三元系状態図が確立されていないので明確なことはいえないが、第9図には160°Cであらわれる三元共晶が認められるとともに初晶 β相と接する相は第

第6表 Sn-Zn-Cd 三元系合金の腐蝕試験結果

試 番	組	成((%)	凝固温度	蒸気処理 試験結果*	塩水噴霧試 験後の破断 荷重(kg)**	
武 番	Sn	Zn	Cd	範囲(°C)	試験結果*		
3	80	20	_	280~199	40	210	
101	70	20	10	269~160	70	>265	
102	60	20	20	275~160	50	240	
103	60	30	10	305~160	10	240	
26	55	30	15	300~160	20	225	
105	50	30	20	298~160	20	>260	

注: * 供試材10本について50時間蒸気処理試験を行つた後剥離しなかつた本数の%を示す。

** 30 日試験後の値を示す。




第8図 鑞接部の顕微鏡組織×100 (鑞: Sn-20% Zn 合金)




第9図 鑞接部の顕微鏡組織×100 (鑞: Sn-20% Zn-10% Cd)

8図の場合とことなることがわかる。また両図において 初晶の形状に著しい変化はないが、その組成は当然異な つている。蒸気処理試験は半田自体の枯化現象にもとづ く鑑接部の劣化を明瞭に示すものと考えられるので、第 8図と第9図のような組織的差異が蒸気処理試験結果に 著しい差異を与えたものと思われる。

アルミ母体と半田合金間の腐蝕は,アルミ軟鑞の場合 大きな問題であり,硬鑞の場合はアルミと半田合金間に 拡散層が形成されるが,軟鑞では一般に拡散層は存在せ ず,したがつてアルミと半田合金間に空隙がないことが



第 10 図 鑞接部の顕微鏡組織 × 100 (鑞: Pb-40% Sn 合金)



第11図 鑞接部の顕微鏡組織×100 (鑞: Sn-20% Zn-9,7% Cd-0.3% Te 合金)

望ましい。第10回はアルミを Pb-40% Sn 合金を用いて鑑接した試験片について塩水噴霧試験を行つた場合えられた写真で、半田合金がアルミになじまないために両者の界面から腐蝕が進行していることがわかる。このアルミに対するなじみやすさ (Wettability) は前述したように半田合金中の Zn 量によつて左右されるが、少くとも Zn 20% 以上必要である。

(2) Sn—Zn—Cd 三元系合金の耐蝕性に及ぼす微量 Te の影響

上述の考察ならびに実験結果にもとづいて No. 101, No. 102 合金に Al $1\sim2\%$, Cr $0.01\sim0.02\%$ 添加して前記同様の各種耐蝕性試験を行つたが、いずれも悪影響を示しただけであつた。またこの場合 No. 101 系統の合金はいずれも No. 102 系統の合金よりも良好な結果を示した。したがつてつぎに No. 101 合金を使用した場合の耐蝕性に及ぼす Te の影響について実験を行つた。

第7表は本実験結果を示す。この結果より微量の Te を No. 101 合金に添加するとその耐蝕性が改良されることがわかる。しかしながら Te 添加量が 1%以上になるとかえつてその耐蝕性を不良にする。適当な Te 添加量

は 0.3~0.6%である⁽¹⁹⁾。第 11 図は Te 0.3%を含む合金 No. 401 を用いてアルミ板を鑑接した場合の鑑接部の顕微鏡組織を示す。この写真よりわかるようにアルミ板と半田合金はきわめてよく鑑接されている。

〔VI〕結 言

アルミの電線工業における広汎な用途をさまた げている大きな障害の一つは、その接続である。 接続には種々の方法が考えられるが、本報告では その半田づけに用いる軟鑞に関する実験を行つた。 えられた結果を要約するとつぎのとおりである。

- (1) Sn-Zn系, Cd-Zn系合金を用いた鑞接部の耐蝕性は,一般に Zn90%までの組成範囲では Zn量の増加とともに良好となるが,両系合金ともその共晶組成付近の耐蝕性は若干不良となる結果を示した。
- (2) $-78\sim100^{\circ}$ C におけるシャルピー衝撃試験の結果, Zn の急激な脆化を示す温度は, Sn または Cd の添加によつて低温側に移行する。たとえば Sn-Zn 系合金を使用する場合 -50° C で急激な機械的衝撃に耐えるためには Zn 30%以下が望ましい。
- (3) 公知のアルミ用軟鑞は、Sn、Zn を主体とし、これに少量の Cd、Pb、Ag、Al、Si または Bi などを添加したものであるが、Sn—Zn 二元系合金との比較実験の結果ではその耐蝕性を改良したものはあまりないことがわかつた。
- (4) Sn-20% Zn 合金をベースとしこれに Sn の一部と置換するように Cd を配合してその耐蝕性を比較した結果, Sn-20% Zn-10% Cd 合金が良好な結果を示した。
- (5) Sn-20% Zn-10% Cd 合金の耐蝕性に及ぼす他元素添加の効果について種々実験を行つた結果, Te 0.3~0.6%の添加が良好な結果を示した。

終りに臨み御鞭撻を頂いた日立電線株式会社電線工場 久本, 山本両博士ならびに実験上種々御援助を頂いた藤

第7表 Sn-20% Zn-10% Cd 合金の耐蝕性 に及ぼす Te 添加の効果

試 番	₩-	組 成 (%)			腐蝕試験後の破断荷重(kg)							
₩/	番	Sn	Zn	Cd	Те	蒸 気 処 理			(48時間)		塩水噴霧 (30日)	
1	01	70	20	10	-	62	73	76	76	77	>260*	
4	01	70	20	9.7	0.3	78	80	92	100	102	>260*	
4	02	70	20	9.4	0.6	80	82	96	98	100	>255*	
4	03	70	20	9.0	1.0	65	70	73	78	80	240	
4	04	70	20	8.7	1.3	×	50	65	80	82	241	

注: ×: 銀接部で剥離した試料 *: 母材で切断した試料

田君に厚く御礼申し上げる次第である。

参考文献

- (1) F. L. French: 電線時報, 8, 17 (昭 30-6)
- (2) L.A. Cook, M.F. Stavish: Welding J., 35, 348 (1956)
- (3) R. F. Tylecote: Welding J., 26, 88 (1947)
- (4) W. H. Brucker, J. H. Sayles: Welding J., 35, 501-s (1956)
- (5) M. A. Miller, G. W. Oyler: Welding J., 30, 486-s (1951)
- (6) 山路: 日立評論, 37, 1437 (昭 30-10)
- (7) C. W. Roberts: Metallurgia. 42, 55 (1950)
- (8) W. J. Smellie: Light Metals. 19, 210 (1956)
- (9) R. C. Jewell: Sheet Met. Ind., 33, 606 (1956)
- (10) G.W. Birdsall: Materials & Methods. **40**, 116 (1952)
- (11) O. Egert: Met. Ind. 88, 132 (1956)
- (12) J.D. Dowd: Welding J., 33, 113-s (1954)
- (13) U.S. Patent No. 2155307
- (14) 山路: 日立評論, 36, 1689 (昭 29-11)
- (15) P. M. Hollingsworth, P. A. Raine: Proc. I. E. E., 161, 603 (1954)
- (16) 大日方, 日景: 日本金属学会誌, **B-14**, 39 (昭 25)
- (17) 大日方, 日景: 日本金属学会誌, **B**-14, 44 (昭 25)
- (18) W. A. Del Mar, E. J. Merrell: Trans. A. I. E. E., 74, 292 (1955)
- (19) 特許出願中

经历公司的 特許 医新秦 风景风景

最近登録された日立製作所の特許および実用新案

(その3)

(第44頁より続く)

区 別	登録番号	名	称	工場別	氏 名	登録年月日
実用新案	459959	旋盤における説	送り変換制御装置	川崎工場	阿 武 芳 郎 松 倉 寿 一	32. 3.30
"	458612 458578	冷凍機用ロータリ 積 算	田縮機の軽起動装置 電 力 計	栃木工場多賀工場	楠本陽一郎 米岡正四郎 赤木一夫	32. 3. 8

(次頁に続く)

最近登録された日立製作所の特許および実用新案

(その3)

区 別	登録番号	名	工場別 氏 名 登録年月	月日
実用新案	458603	竪 型 電 動 機 給 油 装 置	多賀工場 四 倉 輝 夫 32.3.	8
11	458611	小 型 遠 心 分 離 機	多賀工場 川 崎 光 彦 "	
"	458630	計器における容器取付装置	多賀工場 島田 稔 "	
"	458632	扇風翼車	多賀工場 四 倉 輝 夫 "	
"	459924	抽出回転型継電器測定用プラグ	多賀工場 小 島 義 男 " 黒 沢 正 次	
"	459925	継 電 器 動 作 表 示 器	多賀工場 小 島 義 男 32.3.	30
"	459930	カーボンパイル電圧調整器	多賀工場 小室甲二郎 "	
11	459931	カーボンパイル電圧調整器	多賀工場 小室甲二郎 "	
"	459932	カーボンパイル抵抗器	多賀工場 沢田 孝 "	
"	459933	洗 濯 物 絞 り 機	多賀工場 篠岡 勇 "	
"	459938	回転真空ポンプ	多賀工場 野田 保 "	
11	459945	計器照明電球取付装置	多賀工場 小野寺 進 "高橋信夫	
"	459956	点火栓	高橋信夫 服 部 順 一 "	
"	459961	液面を一定に保持する液体容器	多賀工場 島田 稔 "	
			The state of the s	
"	459963	光学機械の光源装置		Q
"	458579	X 線 開 閉 装 置	亀戸工場 和 田 正 脩 32.3. 小 林 長 平	. 0
	150507	高圧蓄電器の残留電荷放電装置	市 川 義 三 亀戸工場 和 田 正 脩 "	
"	458587	同圧音电船の及田电响放电表直	小林長平馬場勝彦	
11	458596	熱 動 継 電 器	亀戸工場 松田幸次郎 千原錦吾	
"	458606	密對型変圧器	亀戸工場 大西真史 "	
"	458607	密 封 型 変 圧 器	亀戸工場 大西真史 "	
11	458608	密 封 型 変 圧 器	亀戸工場 大西真史 "	
"	458609	密對型変圧器	亀戸工場 大西真史 "	
"	458621	電磁開閉器	亀戸工場 松田幸次郎 "	
"	459918	蓄放式X線装置用電源変圧器	九井田 浩 亀戸工場 和田正脩 32.3.	. 30
			小 林 長 平 市 川 義 三	
,,	459928	乾式変圧器のタップ切換装置	馬場勝彦 亀戸工場 大西真史 "	
<i>"</i>	100 000 000 000 0000		亀戸工場 今井哲夫 "	
"	459929	The state of the s	亀戸工場 西岡 博 "	
"	459939	蛍 光 灯 用 ソ ケ ット	熊谷幹雄	
"	459941	蛍 光 灯 用 ソ ケ ッ ト	亀戸工場 熊 谷 幹 雄 "	
"	459943	蛍 光 灯 ソ ケ ッ ト	亀戸工場 熊 谷 幹 雄 "	
"	459944	蛍光灯用ソケット	亀戸工場 熊 谷 幹 雄 "	
"	459952	蛍 光 灯 ソ ケ ッ ト	亀戸工場 池田吉郎 "	
"	459965	三相誘導電動機の緩速起動装置	亀戸工場 山崎栄次郎 " 鈴木幸治	
"	458582	クロスバースイッチのセレクテングフイン ガー	一	. 8
"	458590	電 話 用 線 輪	戸塚工場 山田博三 "	
"	458592	連 接 用 電 話 機	清 宮 弘 基 戸塚工場 江 森 五 郎 "	
200	450004	雷話機ダイヤル用ガバナー	大塚英次郎 戸塚工場 小林季八 "	
"	458604	电 而 1%	若 松 正	
"	459919	継 電 器 架 装 置	戸塚工場 林 清 一 32.3	3.30
"	459920	自動電話交換機の信号装置	戸塚工場 北 条 徳 " 北 村 敏	
"	458614	可 撓 導 波 管	中央研究所 関 口 存 哉 32.3	
!/	459964	るつぼ用多孔性外套	中央研究所 米 田 登 32.3	3.30