ロストワックス法による精密鋳造品の製造 Production of Large Sized Investment Castings - Production of Jet Pump Nozzle for Nuclear Plant-

Demands for investment castings are growing increasingly because of their superior characteristics such as precise dimensions, smooth surfaces, internal soundness, etc. However, no larger investment castings than several kilograms were not available because the wax and ceramics used in this casting method were not strong enough to form large wax patterns and ceramic shells required. Recently, an entirely new casting process was developed at the Katsuta Works, Hitachi, Ltd. which could produce far larger castings than before. By this new process the authors succeeded in producing an investment casting as heavy as 57 kilograms for a jet pump nozzle for nuclear plant use. This big casting satisfied the rigid specification requirements of this sort of products, including close tolerance, fine surface, and internal soundness.

蜂須幹雄* Mikio Hachisu 梅田忠司** Tadashi Umeda

1 緒 言

),

7

1

沸騰水型原子炉の炉心部には18-8系ステンレス鋼の鋳造品 が多数使われるが、寸法精度および内部性状に関する仕様を 満たすため大部分は高温鋳型による精密鋳造品が使われてい る。これらの精密鋳造はいずれも分割した鋳型を組み立てて 用いる方式のもので、ショウプロセスやユニカスト法および 日立製作所独自のHCプロセスなどである。 ロストワックス法による精密鋳造は非分割の高温鋳型を使うので寸法精度,内部性状ともにすぐれ,かつ鋳はだが滑

しかし本稿にて扱うジェットポンプノズルの寸法は,各部 分の断面の中心と全体の中心線とのずれを規定値以下に押え ることがきわめて重要であるが,分割型の組立て方式では型 合せの作業において誤差が生ずるため製作が困難なものとさ れている。



図 | 原子炉用ジェットポンプノズル (ロストワックス法による精密 鋳造品) 完成した精密鋳造品を示す。沸騰水型原子炉の炉心に使われる ジェットポンプノズルは | 個の重量が57kgあり,厳しい寸法精度と滑らかな鋳 はだが要求される。 らかで美麗なことから最も望ましいものである。しかし,ワ ックス(ろう)の模型を使用することおよび鋳型強度に限度 があるなどの理由で従来は最大数キログラムの鋳物にしか適 用できなかった。ジェットポンプノズルは単重が57kgに及び 大幅に適用範囲を越えている。これに対し現在国内外のロス トワックスメーカーではこうした大形精鋳技術の開発や導入 が盛んである。日立製作所でもかねてから調査と研究を行な っていたが実用化の見通しが得られたためこのほどジェット ポンプノズルの試作を行ない,その結果満足すべき良品の得 られることが確認され製造を開始した。

2 製作仕様

原子炉内部構造物のジェットポンプノズル(図1)は圧力 容器内の循環ポンプノズルとして炉の中心を構成する機器で ある。圧力容器内は一度運転されると点検,補修を行なうこ とは困難であるため炉内構造物の製作には材料から製造,検 査まで万全の注意が払われており表1に示す品質が要求され ている。

3 製造工程と大形品製造の特徴

製造工程の大要は小形のロストワックスと全く同様で図2 に示すとおりである。

工程の諸段階で製品が大形化するために起こりうる問題と して下記の諸点が予想されたが,結果的にも大形ロストワッ クス法の要点と考えられるので,以下にこれらを中心にして 製造の経過を述べる。

(1) ワックス模型が大形化する場合の変形を防ぐこと。

(2) 鋳造系の設計において変形防止や補給などに関し小形品

Fig. I Jet Pump Nozzle for Nuclear Plant

と異なる点を補償すること。 (3) 耐火物層(すなわち,鋳型)は注湯のときに高い溶湯圧 力に耐えるものであること。

49

*日立製作所鋳鍛事業部 **日立製作所勝田工場

ロストワックス法による精密鋳造品の製造 日立評論 VOL.56 No.8 762

4 ワックス模型の製作

ジェットポンプノズルの形状は羽根部分で入りくんでいる ため、金型だけの組合せでワックス模型を成形することがで きない。この解決法のひとつに水溶性ワックスの使用が有効 である。水溶性ワックスは図3に示すとおり、あらかじめ別 の金型にて成形しておき、あたかも主金型の一部分のように 主金型に組み込んで模型用ワックスを射出成形する。これを 水洗することにより水溶性ワックスは溶け去って目的とする 模型ワックスだけが残る。金型だけでは成形できない形状の ワックス模型を得るために用いるこのような方法はロストワ ックス法のひとつの長所である。

金型製作の際の伸尺は小形品の場合の経験が活用できた。 ワックス模型が大形化すると、ワックスの凝固収縮と成形後 の曲りや反りが問題となる。この両者に対して有効なのはワ ックスの選定であり、使用するワックスの材質を吟味し、収 縮が少なく凝固後の剛性の高い銘柄を選定した。次に凝固収 縮はワックスの射出圧力を高くすると著しく改善できるので、 金型の耐圧を高く設計するとともに、型締め圧力が最大 100 tまで可能な大形ワックス射出成形機を装備し高い射出圧で 成形した(図4)。

1. 製造計画 2. 金型製作 3. 水溶性中子射出成形 4. ワックス模型射出成形 5. 水溶性中子溶出 6. ワックス模型組立 7. 模型洗浄 8. 表層コーティング(積層) 9. 後層コーティング(積層) 10. 脱ろう

5 鋳造方案

50

2本の厚肉パイプを3枚の薄い羽根でつないだ形のジェットポンプノズルは鋳造時の応力などで起こる羽根部の曲りを防ぐことおよび厚肉パイプ部への効果的な押湯効果を与えることを主眼に鋳造方案を作成した。また、曲りを防ぐために縦位置鋳込みを行なうとともに3枚の羽根に対応させて、3本の湯道を立てて鋳造系全体の平衡を保った。なおこの3本の湯道はたたき出しの後も一部を切り離さずに残し、溶体化熱処理時の曲り変形を防ぐ支柱としても利用した。湯道系の組立てが完成したワックス模型は、図5に示すとおりである。

表1 原子炉用ジェットポンプノズルのおもな製作および検査仕 様 製作仕様と検査仕様の要点を抜すいしたものを示す。

Table I The Specifications of the Jet Pump Nozzle

(a) 製作仕様 項 目 仕 様 ASTM A351 CF-8(18-8ステンレス鋼)を基準とし 分規格 $Cr/Ni \ge 1.9\%$, $Co \le 0.25\%$, $Nb + Ta + Ti \le 0.1\%$ 成 追加仕様となる。 鋳 50S以下(ただし,部分的に流路などは25S以下) は だ 最大外径:205 ø ±1.5, 羽根の付け根:1.5^R±0.7 度 法 精 寸 心のずれ:1.5^R以下 205 ø ± 1.5(最大外径)×625±2(長さ) 寸 法 完成重量 57kg

(h) 检末/+ 样

項目	仕様	27 ドライホーニング仕上げ
化学成分	とりべ分析と本体からのチェック分折を併用する。	
機械的性質	ASTM規格に基づく。	28 荷浩り・発送
外観検査	形状,表面状態	
液体浸透探傷試験	全面検査	
ミクロ組織	 熱処理後のミクロ組織は完全なオーステナイト組織、またはオーステナイト地と不連続な∂フェライトの粒子で構成される二相組織 非金属介在物を含まないこと。 	図2 ロストワックス法によるジェットポンプノズルの製造工程 ロストワックス法による精密鋳造法の一般的な工程を基準としつつ大形化によ る特殊な作業などを組み込んだ工程を示す。
放射線検査	ASTM E-71により判定する。 羽根部は2級以上,その他は3級以上とする。	Fig. 2 The Flow Chart for Investment Casting of Jet Pump Nozzle



ロストワックス法による精密鋳造品の製造 日立評論 VOL. 56 No. 8 763

6 鋳型製作

1 14

ワックス模型に耐火物の層を塗り付ける作業は,ワックス や耐火物の室温変化による膨張収縮を避け,かつ塗付した耐 火物の乾燥条件を制御するため恒温・恒湿室で行なわねばな らない。特に大形品はわずかの変化であっても影響が大きく 現われるため,温度管理を慎重に行なった。また表面積が広 いので各部分に均等な乾燥をさせるため湿度の均等化に苦心 した。

作業自体は小形のロストワックスと同じで,泥漿(しょう) 状の耐火物(スラリ)を入れたタンクにワックス模型を浸せ きした後,耐火物の微粒(スタッコ)を振りかけこれを乾燥 させる。これをくり返して所定の厚さの耐火物層を得た。最 終の厚さは15~20mmで、これを得るための積層回数は計24回 になったが、これは小形品の3~4倍に相当する。耐火物層 の強度はロストワックス法の主要な管理項目のひとつで毎週 1回以上確認する。図6は単位厚さあたりの強度管理図の一 部を示すものである。

ワックス模型が約25kgあり,耐火物層が最終的には60kg以上になるため,作業の取扱いは小形品のように人力で扱う限度を超える。これに対し図7に示す平衡式ホイストを用いて微妙な積層作業を人力同様に行なうことができた。

耐火物層が形成されればワックスは役めが終わり,蒸気加熱にてワックスを溶かし出した。圧力容器(オートクレーブ) に入れ,圧力7kg/cm²(約150℃)にて30分間の加熱を行なっ た。大形品はこの脱ろう中に鋳はだ割れを起こしやすいので







図3 ジェットポンプノズルのワックス模型成形法 ロストワック ス法は、まずワックス模型を製作することから始まるが、水溶性中子の効果的 な適用により金型では成型できない形状の模型も作ることができる。

Fig. 3 Wax Pattern Making for Jet Pump Nozzle

図 5 完成したワックス模型 金型にて成形したワックス模型のほか に湯道もワックスにて作り、組み合わせて完成したものを示す。 Fig. 5 Wax Pattern, Jointed to Wax Runners as the Casting System





図4 大形ワックス射出成形機によるワックス模型の成形(形締め 圧力100t) 金型をセットして,射出成形中の状態を示す。

Fig. 4 Wax Pattern Injection by the Large Sized Injection Machine (Clamping Pressure: 100ton) 図6 週別鋳型強度x-R管理図 鋳型の品質管理として、鋳型強さなど を定期的に検査し、図のように管理する。

51

Fig. 6 \bar{x} -R Control Chart for Strength of the Ceramics

週

特に割れ防止の配慮をした。

脱ろう後,残った耐火物層は鋳型になり,残留しているワ ックスを予備焼成により燃焼除去させた。冷却した鋳型に最 終積層を施して造型が完成する。

図8は調査のために縦断した鋳型を示すものである。



7 溶解および鋳造

溶解は容量 600kgの高周波誘導炉にて大気中溶解をした。 装入材料は特にCoの含有量を規格値以下に押えるため十分に 吟味した。脱酸用として炉中にAlを0.3kg/t 添加した。

とりべから採取した試料の化学分析値の一例は表2に示す とおりである。

溶湯をストッパ付きの下注とりべに受鋼し,あらかじめ焼成 し昇熱させておいた鋳型に鋳込んだが鋳込温度は1,540℃,鋳 型は750~780℃である。鋳込時間は本体と押湯を含めて約8 秒である。

鋳型は注湯時の動圧,静圧のいずれにも十分に耐え,張ら れやき裂などの異常は皆無できわめて満足すべき状況であっ た。たたき出しは鋳込後18~20時間にて完全に冷却してから 行ない変形を防いだ。たたき出しの後,3本湯道を残し押湯 を切断除去した。

8 溶体化熱処理および鋳仕上げ

熱処理サイクルは**図9**に示すとおりである。本体の温度分 布を良くするため2段昇温を行なった。また酸化を少なくし 結晶粒粗大化を防ぐ目的で昇温には温度の異なる2台の炉を 使って高温における保持時間の短縮を図った。

熱処理後の機械的性質とミクロ組織が規格を満足すること

図7 平衡式ホイストを利用した大形品の積層作業 ワックスと 耐火物の重量が合わせて60kg近くになる大形品は、平衡式ホイストなどの機械 力を用いて取り扱う。

Fig. 7 Dipping Into the Slurry with the Aicd of the Balanced Hoist



を確認した。この後カッタにより3本の湯道を切断除去し堰 (せき)先部をグラインダなどにて手仕上げした。

9 製品の検査成績と性状調査

9.1 寸法精度

寸法精度のなかで最も重要と考えられる各部分の断面中心 のずれの実測結果(図10)では仕様の1.5mm以下に対しほと んどが±0で最大でも0.5mmであり満足すべき結果が得られ た。他の寸法についてもほぼ同様で寸法精度はすべて良好で 4 あった。

9.2 鋳はだの粗さ

完成品の鋳はだ粗さの触針法による測定結果例は図11に示 すとおりであるが、熱処理後ショットブラスト処理を施した 状態にてどの部分も25S以下であり仕様を満足している。

9.3 機械的性質

製品の機械的性質は本体に付属させて一体に鋳造した試験 片を同一熱処理の後試験したのであるが、いずれも仕様を満 足した。また製品を切断して行なった各部分の機械的性質は いずれも仕様を満足することが確認された。図12は試験片の 採取位置を、表3はその結果を示すものである。

表 2 ジェットポンプノズルの化学成分例 化学成分規格と実績例 を対比させて示す。

Table 2 The Chemical Composition of the Jet Pump Nozzle

項目	这分	С	Si	Mn	Р	S	Ni
規	格	≦0.08	≦2.00	≦1.50	≦0.040	≦0.040	8.0 ~11.0

図8 完成した鋳型の縦断面 調査のために縦断したものを示す。 Fig. 8 Vertical Section of the Ceramics

0.009 1.49 0.012 9.34 0.04 0.97 実 績 成分 н Cr Cr/Ni 0 N 項目 18.0 (規格なし) 規 ≦1.9 格 ~21.0 142×10⁻⁴ 1.0×10-4 2.71×10^{-4} 2.15 実 20.08 績 注:単位は%

 $\mathbf{52}$

ロストワックス法による精密鋳造品の製造 日立評論 VOL.56 No.8 765



図 9 溶体化熱処理サイクル ジェットポンプノズルに施した熱処理 温度と時間を示す。

Fig. 9 Solution Quenching Cycle



表3 ジェットポンプノズル本体の機械的性質引張試験結果(実体) 実際の製品から試験片を切り出して,機械的性質を調査した結果を示す。

Table 3 The Mechanical Properties of the Jet Pump Nozzle

項目	降伏強さ (psi)	引張強さ (psi)	伸 び (%)	試験片寸法(mm)		切断
試験 片番号				直 径	標点距離	位置
規格	≥30,000	≥70,000	≥35.0			
AI	33,700	74,000	57.6	7.0	25.0	Á
ΒΙ	"	75,800	60.8	"	11	"
A 2	32,100	72,100	56.0	"	"	В
В 2	32,600	74,700	68.8	"	"	"
A 3	32,700	73,400	63.8	14.0	50.0	А
В 3	33,300	75,200	63.0	"	"	В
A 4	33,900	72,100	53 -2	7.0	25.0	А
B 4	31,700	70,300	56.8	"	"	В

図10 中心度のずれの実績のヒストグラム 最も重要と考えられ る寸法規準の一つに、「中心度のずれ」がある。本図は「ずれ」のヒストグラム を示す。

Fig. 10 The Histogram of the Deviation of the Casting Centre from the Drawing Centre Line





図12 本体試験片採取位置 機械的性質を調査するために, 鋳物から 試験片を切り出した位置を示す。

Fig. 12 The Position of the Test Pieces for Mechanical Properties Test



(b)粗さ標準板(25S)横倍率×10
深さ倍率×800

図II 完成品の鋳はだ平滑度 触針式粗さ計による測定を示す。 Fig. II The Smoothness of the Casting Surface 図13 ジェットポンプノズルの縦断面における染色探傷試験結果例 鋳造品の内部の健全性を示すため,鋳造品を縦断して染色探傷試験を施した結 果を示す。

Fig. 13 Liquid Penetrant Test of the Vertical Section of the Casting

53

ロストワックス法による精密鋳造品の製造 日立評論 VOL.56 No.8 766

9.4 内部性状

内部性状は放射線試験にて確認することが規定されている が、結果はすべて要求仕様(羽根部はASTM(American Society of Testing Material)2級以上、その他は3級以 上)に対し、1~2級と良好であった。製品断面の染色探傷 試験とマクロ組織の例は図13、14に、またミクロ組織の一例 は図15に示すとおりである。





図15 ミクロ組織の一例 ジェットポンプノズルの代表的なミクロ組織 例を示す。

Fig. 15 The Micro Structure of the Casting

□□ 結 言

以上, ロストワックス法による大形精密鋳造品として単重 57kgの原子炉用ジェットポンプノズルの製造の概略を記述した。

ワックス模型についてはワックス材質と射出条件を選定す るとともに鋳造方案上の配慮によって寸法精度を維持する一

図14 ジェットポンプノズルの縦断面におけるマクロ組織例 鋳造品の内部凝固の健全性を示すため、鋳造品を縦断して、マクロ腐食を施し た状況を示す。

Fig. 14 The Macro Etching of the Vertical Section of the Casting

方,高い溶湯圧力に耐える耐火物層を得るための積層方法の 改良など、大形品特有の問題を解決することにより従来小物 品にしか適用できなかったロストワックス法の長所,すなわ ち寸法精度が高く鋳はだが美麗で,内部性状の健全な製品を 大形品においても十分実現し得ることを実証した。



铸鉄の金型鋳造における湯口系断面積の 計算式の誘導 日立製作所 相沢達志・岡田千里・他 1名 鋳物 45巻6号 p.3 (昭48-6)

铸鉄の金型鋳造法は古くから知られた鋳 造技術であるが,最近脚光を浴びるように なった鋳造法である。在来の砂型鋳造法で は,一度鋳込みを行なうと,鋳型は使用不 可能となるが,金型鋳造法では金属製の鋳 型に鋳込み,しかも同一の鋳型を何回も使 用する。

さて金型は、砂型に比べて熱伝導率が高 く、通気性がない点で本質的に相違してい る。したがって、たとえば砂型鋳造法と同 じ湯口系(湯口、湯道およびせきを総称し て湯口系と称する)断面積の金型に鋳鉄溶 湯を注ぐと、鋳込速度が遅く、一般には湯 回り不良となる。このため、金型鋳造法に おいては、方案上独特の湯口系断面積を考 の段階で適正な湯口系断面積を決定してお く必要がある。しかし金型鋳造法における 湯口系断面積の算出方法について述べた文 献は少なく、二、三紹介されているにすぎ ない。しかし、これらも理論的な裏付けが 乏しいことや、利用上に不明な点があって 直ちに使用することができない。

そこで、われわれは9例の金型鋳造実験 例を整理し、湯口系断面積の計算式を誘導 することを試みた。

まず最初に,水力学的な取り扱いを行なって,上記実験例の解析を行なってみた。 その結果,一般の水力学的な取り扱いは不可能であることがわかった。そして,その 理由としては溶湯の場合,湯口系を流れる 流量係数がL/Dの一次関数で示されること が明らかになった。

 $\frac{L}{D} = \int \frac{l}{d} \, d \, l$

 $= \frac{L_s}{D_s} + \frac{L_r}{D_r} + \frac{L_i}{D_i}$

ここでDは湯口系の直径(あるいは等価円 直径),Lは湯口系の長さを示し,添字のs, rおよびiはそれぞれ湯口,湯道およびせき を表わす。

このようにして流量係数が数値化できた ので、これに基づいて、希望の鋳込時間と なるための湯口系断面積の計算式を誘導し た。

紙面の都合で得られた計算式を示すこと

えなければならない。 間に温度低下することによるものと考察さ は省略するが,その後,金型設計に使用し ており, 設定した鋳込み時間と実際の鋳込 一方, 金型は製作費が高く, しかも一度 れた。 ところが、この水力学検討を行なってい 製作してしまうと、砂型鋳造法のように簡 み時間とはよく一致することを確認してい 単に修正できない。したがって金型の設計 る間に、L/Dを次式のように定義した場合、 る。 54