ダクタイル鋳鉄の第二段黒鉛化について

On the Second Stage Graphitization of Ductile Cast Iron

長谷川久司*柳井岩雄*鈴木賢之* Kyuji Hasegawa Iwao Yanai Takayuki Suzuki

內 容 梗 概

化学組成および鋳込み肉厚の異なる数種のダクタイル鋳鉄について共析温度付近およびそれ以下の温度にお ける恒温保持中および等速冷却中におけるオーステナイトの変態量を測定して「温度一時間一変態」線図を作 製し直接,間接両変態の相互関係について検討した。恒温保持の場合ある温度範囲では直接変態のほうが間接 変態によるよりも短時間に黒鉛化を終了することを確かめ、また等速冷却中に黒鉛化を完了する臨界冷却速度 を求めた。次に黒鉛化方法と機械的性質特に衝撃値の遷移温度について実験した結果、直接変態によるものが 遷移温度が最も低いことを見出した。

1. 緒 言

鋳鉄の第2段黒鉛化の過程は2種類の機構にわけられ、オーステ ナイト(γ)より直接フェライト(α)と黒鉛(G)とに分解する直接変態 とオーステナイトがいったんパーライト(α +C)に変態しそのパー ライト中のセメンタイト(C)がフェライト(α)と黒鉛(G)に分解す る間接変態とがあることは、南波⁽¹⁾、杉、塩谷⁽²⁾、青木⁽⁴⁾、F. Brown⁽⁵⁾

第1表 供試材の熔解材料

195		試		材	
頃	FI	No.1	No.2	No.3	No.4
地金配合	八幡ノジュラー銑 低 銅 銑 鋼 く ず DCI 戻 銑	12.5% 12.5% 50% 25%	12.5% 12.5% 50% 25%	12.5% 12.5% 50% 25%	50% 25% 25%
添 加 剤	Fe—Si Fe—Si—Mg Ca—Si—Mg Fe—Si (接 種) ミッシュメタル	1% 1.6% 0.4% 250 g/t	1% 1.6% 0.62% 250 g/t	1% 1.6% 1.67% 250 g/t	1.4% 0.7% 0.7% 0.62%

H.A. Schwarz⁽⁶⁾氏などにより明らかにされたところである。

この直接および間接変態の行われる温度範囲、あるいは変態速度 の遅速などの相互関係は焼鈍時間の短縮という観点から重要な問題 である。これらの点に関しては黒心可鍛鋳鉄用白銑について稲垣(7), 二川(8)~(11)氏そのほかの研究者による詳細な報告がある。またダク タイル鋳鉄の場合については川井(12)氏がおもに Ni と Cu の影響の 見地より研究されている。稲垣氏の報告によれば、ある温度範囲に おいては直接変態のみにより黒鉛化を終了しかつ間接変態によるよ りも短時間に完了する場合のあることを示しているが、この温度範 囲はきわめてせまく,これをただちに実際作業に応用することは困 難であった。しかし佐川(13)氏によればダクタイル鋳鉄は可鍛鋳鉄 に比しC, Si 含有量高くまた Mg を含むので黒鉛系, セメンタイト系 両共析温度差が大となり直接変態により黒鉛化を終了しやすくなる と考えられる。よって、数種のダクタイル鋳鉄試料につき恒温保持 および等速冷却中におけるオーステナイトの直接変態および間接変 態の開始,終了の遅速などの相互関係およびパーライトの分解速度 などを検討して, 等速冷却により黒鉛化を終了するに要する臨界冷 却速度を求めた。次に直接,間接両変態は相異なる機構のもとで行 われこれにより生じたフェライト質ダクタイル鋳鉄の機械的性質の 差異が考えられるので、その機械的性質について吟味した。

2. オーステナイトの恒温変態

2.1 実験方法

2.1.1 試料

供試材は 第1表に示す材料を用い4 または6t 熔銑炉にて熔解 され No. 1, 2, 3 は Fe—Si—Mg 合金で No. 4 は Fe—Si—Mg お よび Ca—Si—Mg で処理されたもので化学組成を第2表に示す。 第2表 試料の化学組成

% 試料	С	Si	Mn	Р	s	Cu	Cr	Mg	鋳込形状
No.1	3.45	2.38	0.37	0.071	0.009	0.08	0.055	0.035	(A)
No.2	3.57	2.72	0.38	0.046	0.008	0.08	0.055	0.036	(A)
No.3	3.45	3.64	0.35	0.071	0.007	0.08	0.054	0.030	(A)
No.4	3.42	2.64	0.34	0.046	0.004	0.08	0.040	0.041	(A), (B) (C), (D)





(C) 油中子砂型





(D) 金 型

Si 量を異にする試料 No.1, 2, 3 は第1 図の(A) 乾燥砂型に, No.4は第1図(A),(B)),(C),(D)の4種類の鋳型に鋳込みSiお よび凝固時の冷却速度の黒鉛化に対する影響を明らかにしようと 試みた。No.4 の鋳込後の冷却速度は第2図に示したとおりであ る。 供試材は遊離炭化物の分解と均質化の目的で950°Cに4時間保 日立製作所川崎工場清水工場部 *

持後 No. 9 試材のみはただちに空冷,そのほかは 850 ℃まで徐冷
(2.5℃/min)し以下空冷した。
試料は第1図に示すように(A),(B)型のものは水平面上より
幅 8 mm×厚さ 8 mm のリングを切り出し,これを 8×8×5 mm
角に切断しまた(C),(D)型のものは 8¢×5 mm の試料として実
験に供した。

— 83 —



第3図にこれら試料の焼準後の顕微鏡組織を示す。

2.1.2 熱処理方法

第一段黒鉛化を終了したダクタイル鋳鉄試料をオーステナイト の状態より急速に変態温度範囲およびそれ以下の温度に保持した 鉛浴中にそう入しその温度で恒温変態を行わしめ種々の時間経過 後試料を取出し急速に水中に焼入れて冷却し、顕微鏡組織を積線 分析法により測定した。試料のオーステナイト化および恒温処理 には電気抵抗炉による鉛浴槽を使用し,高温側鉛浴は7kg,低温 側は 20 kg の容量を有し、温度調整の精度はオーステナイト化の



No.1 試 料

No.4~A







高温側は ± 2 ℃ 低温側は ±1.5 ℃ であった。

特に留意した点は変態の進行はオーステナイト化処理方法およ び恒温槽の焼入温度により影響を受けるので、この条件をできる だけ一定とするために第4図のような方法を採った。すなわち 950°Cに20分間保持し完全なオーステナイトの状態としてから 3°C/min の速度で各試料の黒鉛系 A1点(AG1)の上限より 20°C上 まで冷却し、この温度に30分間保持して過共析セメンタイトの分 解とマトリックスの炭素濃度の均一化を行ったのち、種々の温度 の鉛浴に投入し恒温変態を行わしめた。

各試料の Ag1 の上限の決定に当っては、各試料をオーステナイ トの状態よりこの付近の温度の恒温鉛浴中に投入し長時間保持し たのち、急速に水中冷却し組織を検鏡してフェライトの発生する 上限温度を採った。試料 No. 1,2 については 2,000 分まで、その ほかは 1,000 分まで5°C間隔で処理してこの温度を決定した。第 4図に各試料の熱処理線図を示す。

2.1.3 組織分析法

処理した試料は表層1mm以上を除去して顕微鏡により変態量 を測定した。その方法は Robert T. Howard, Morris Cohen⁽¹⁴⁾ および R.C. Shanay⁽¹⁵⁾氏 などによる積線分析法で1個の試料に ついて任意の方向の3本の直線に沿い各4mmの間の組織につい て測定した。

2.2 実験結果およびその検討

まず結果の解釈に当って恒温処理により起りうる組織について考 察する。Fe-C-Si 三元系において Si が2~3%付近における状 態図を考えれば定性的に第5図のようになるものと思われる。図に おいて実線はセメンタイト系を, 点線は黒鉛系を示し, K'S'P'H', KSPH の範囲がそれぞれ黒鉛系およびセメンタイト系の A1 変態の 生起する区域を示し、それぞれ γ , α , G および γ , α , P の三相が 共存する。いまかりにxなる濃度の合金をTなる温度より③, ⑥, ⑥ (d, @, ①で現わされる各温度の恒温浴に焼入れ, その温度に保持 した場合の組織の変化を考えれば次のとおりである。 (a) セメンタイト系については γ範囲で,かつ黒鉛系については γ+Gにある。いずれにしてもマトリックスは γ である。 (b) セメンタイト系では $\gamma + C$ の共存範囲で γ からセメンタイト

No.4~D



あるいは黒鉛を析出してのち安定系へ移行すればマトリックスは γのみとなる。黒鉛系については③の場合と同様である。

©黒鉛系の AG1 変態範囲で, α, γ, G の三相が共存する。す なわち共析反応により γ より α と G を析出し一定温度では α , γ, Gの比が一定となり平衡する。セメンタイト系では γ 中に過 飽和の炭素がセメンタイトとして析出してくる。普通成分ではセ メンタイト系の変化のみが行われることはなく,時間とともに黒 鉛系へ移るから γ から α を生じ既析出のセメンタイトは γ へ溶 け込む。したがって組織は中間状態では $\gamma + \alpha + G + C$ となりうる



第5図 Fe-C-Si系における Si% 一定の切断状態図





が最終的には $\gamma + \alpha + G$ となる。一般に安定系以外の変化はいず れも平衡状態ではないから引きつづき変化を起して安定系へゆく 可能性がある。

④ 黒鉛系では共析変態以下であるので α+G で安定するが平
 衡状態に移る途中においては未変態の γ を含む。

第7図 試料No.4—A, B, C, Dの第二段黒鉛化恒温変態曲線

イトを生じ安定系へ移ればもちろん α +G となる。なお第5図の Fe-C-Si 系の断面図において Fe, C, Si 以外の第4,第5元 素の関係で黒鉛系とセメンタイト系の共析変態範囲が重複する場 合も考えうるが普通成分のダクタイル鋳鉄の場合は第5図のよう になることが後述の恒温処理の組織より明らかである。以上は各 温度範囲における平衡状態であって、いま問題となるのはこの平 衡状態に至る変化の進行状況である。

試料 No.1,2,3 および No.4—A, 4—B, 4—C, 4—D の恒温

セメンタイト系では©の場合と同様に $\gamma+C$ である。 @ セメンタイト系における A₁ 変態範囲でかつ黒鉛系 A₁ 変 態以下であるからセメンタイト系にしたがえば γ からパーライト $P=(\alpha+C)$ を生じ、一定温度においては $\gamma \ge \alpha+C$ が一定比で共 存する。この場合パーライトが黒鉛化し安定系へ移行すれば $\alpha+$ **G**のみとなる。 **①** 黒鉛、セメンタイト両系の A₁ 点以下にあり γ からパーラ

---- 85 -----

処理した結果を第6図および,第7図に「温度一時間一組織」の 関係図として示した。図においてそれぞれの曲線は次の変化を示 している。 曲線(a): $\gamma \rightarrow \alpha + G$ 反応の開始線 (b): $\gamma \rightarrow \alpha + G$ 反応終了線 (c): $\gamma \rightarrow \alpha + C$ 反応の開始線 (d): $\gamma \rightarrow \alpha + C$ 反応終了線

温度℃ 試料No.	A _{G1} 範囲	A1の上限	A _{G1} の下限と A ₁ の上限との差
1	825~773	753	20
2	830~775	755	20
3	882~822	800	20
4-A, B, C, D	830~781	759	22

第3表 各試料の変態温度

(e): $C \rightarrow \alpha + G$ の終了線

なお測定の便宜上変態の開始線は顕微鏡の400倍視野において はじめて、その変態相を認め得られた点を採り、終了線は変態量 95%をもってした。パーライトは黒鉛化の進行とともに球状化し フエライトとの境界が不明瞭となるので、組織分析に誤差を伴い やすいのでいくぶん正確さを欠くものと思われる。

次に得られた線図に考察を加える。

(1) いずれの試料においてもこの線図はおよそ同様な傾向を 示すが,化学組成および凝固時の冷却速度で変態の開始および終 了線は影響される。

(2) 常に $\gamma \rightarrow \alpha + G$ の反応が $\gamma \rightarrow \alpha + C$ 反応に先行して開始する。この反応は比較的温度の低いほど早く開始し、最も早いところでは数秒~10数秒で開始する。

(3) $\gamma \rightarrow \alpha + G$ 終了線も大体開始線と並行しており、この反応 は温度の低いほどすみやかに終了することを示している。 C→α+G両反応の進行の早いのは、反応温度が高く炭素の拡散速 度が大なることが一つの原因であろう。

(10) 鋳込みの肉厚の影響を No.4—A, B, C, D について比較検討すると, $\gamma \rightarrow \alpha + G$ 開始はほとんど同じであるが終了が肉厚の小なるものほど短時間である。これは第3図に示したように黒鉛組織の影響によるものであろう。間接変態のパーライトの分解はあまり肉厚による影響が明瞭に現われていない。

(11) 化学組成および鋳造条件のほとんど等しい No.2と No. 4—A とを比較すれば No.4—A が No.2にくらべて両変態とも にはるかに進行が早い。これは No.4—A は Ca—Si—Mg 合金と Fe—Si—Mg 合金を併用しているに反し No.3は Fe—Si—Mg 単 独で処理したための差異か,あるいはそのほかの熔解条件の影響 と考えられ,いずれにしても普通の化学組成と鋳造の条件のみで 一概に黒鉛化速度を論ずることができないことを示している。

(12) 試料 No.2 および No.3 の各温度における恒温保持の時 間とマトリックス中のフェライト量との関係をそれぞれ第8,9図 に示す。相変化の速度に関する Austin Rikett 型の反応曲線⁽¹⁶⁾ を示していることがうかがわれる。すなわち変態初期においては その速度は小さく次第に大となり終り近くにおいてふたたび小さ くなる。したがって大部分は比較的短時間内に黒鉛化を終了する が残余の10~5%以下が完全に黒鉛化するのにかなりの時間を要 する。特に間接変態の場合,最後までフェライト化しにくい部分 に第10図に示すような非金属介在物が介在している場合が多 V.o (13) 第11 図に No. 2 試料の 790, 770, 730°C における恒温 変態中の組織の変化の模様を示す。γ→α+Gの反応で生ずるフェ ライトは黒鉛の周辺に析出と同時にオーステナイトの粒界にも析 出する。Brown and Hawkes⁽¹⁷⁾氏によれば、フェライトの析出 が低温度の場合ブルス・アイ組織であるのに高温ではブルス・ア イ組織を呈さないが、本実験では温度の高低に関係なくブルス・ アイ組織を呈し、同時にαはγの粒界にも析出している。これは オーステナイト化処理方法の相違によって起る炭素濃度の均一度 に関係するものと考える。

(4) $\gamma \rightarrow \alpha + \mathbf{G}$ の開始および終了線から黒鉛系の共析変態の上限および下限の温度が近似的に推定される。これは A_{G_1} 範囲として図示した。第5図の ⓒ 区域に相当し前述のとおり γ , α , \mathbf{G} が一定の比率で共存する。

(5) ある温度以下においては $\gamma \rightarrow \alpha + G$ 終了線に先行して $\gamma \rightarrow \alpha + C$ が開始するようになるが、この反応はごく短時間に終了する。

(6) セメンタイト系A₁範囲すなわち**第**5図の①の区間, 換言 すれば γ , α , Pの平衡する範囲は $\gamma \rightarrow \alpha + C$ の反応の開始および 終了線の形から推定されるが, 実際上この付近の温度に長時間保 持すれば黒鉛系反応に移行するので厳密には求めにくい。

(7) A_{G_1} の下限と A_1 の上限との間においては直接変態のみ により黒鉛化が終了する。各試料の A_{G_1} 範囲および A_1 の上限を 第3表に示したが A_{G_1} の下限と A_1 の上限との温度差は化学組成 により多少の増減はあるが、普通のダクタイル鋳鉄の組成では大 体20℃くらいと考えられる。

(8) 各試料とも,直接変態によれば間接変態よりも短時間で 黒鉛化を終了する温度範囲がある。

(9) 試料 No. 1, 2, 3 について A_{G1}範囲および A₁ を比較す れば Si% の高いほど上昇している。No. 3 においては $\gamma \rightarrow \alpha + G$,

3. オーステナイトの等速冷却中における変態

3.1 実験方法

オーステナイトの恒温変態により各試料の A_{G1} 下限と A₁ の上限 の間のある温度範囲に保つことにより間接変態より短時間に直接変 態のみにより黒鉛化を終了することが知られたが,この温度範囲は ダクタイル鋳鉄のように比較的 C, Si の高い場合でも**第4表**に示す ように20℃くらいで,実際に種々の成分のダクタイル鋳鉄の焼鈍で このようなせまい温度範囲に保持する方法を利用することは困難で







2%硝酸アルコール腐食 ×300
第10図 試料 No.2 (730°C
500 min) の未分解部分の
非金属介在物

第8図 試料 No.2の恒温変態における 時間とフェライト量の関係 第9図 試料 No.3 の恒温変態における時間 とフェライト量の関係

---- 86 -----



A-1 790 C 30 min



B-1 770°C 8 min



C-1 730°C 3 min



A-2 790°C 40 min





B-2 770°C 15 min





C-2 730°C 6 min



(1) いずれの場合もま ずγからαを析出する。 (2) 冷却速度がある限 度より小であれば $\gamma \rightarrow \alpha$ +Gの直接変態のみによ り黒鉛化を終了する。そ れよりわずかに大きい速 度で冷却した場合はまず 大部分は直接変態により フェライト化したのち, $\gamma \rightarrow \alpha + C 反応が行われ引$ きつづき C→α+G の分 解により黒鉛化を終了す るのである。

503

(3) 冷却速度が大とな るに従い $\gamma \rightarrow \alpha + C$ 反応 が行われるまでに直接変 態により生ずるフェライ トの量は少なくなり、か $つ \gamma \rightarrow \alpha + C の終了後, す$ みやかに常温になるので $C \rightarrow \alpha + G$ の進行速度が

(6) 第14図に等速冷

却処理における冷却速度

とフェライト量との関係

A-5 790°C 2,000 min

B-5 770°C 1,000 min 2%硝酸アルコール腐食 ×100(但し A-1 のみ ×300) 第11図 試料 No.2の恒温変態中の顕微鏡組織

ある。しかしながらこの温度付近をある程度徐冷することにより黒 を示す。 鉛化を終了させることができる。このために徐冷する温度範囲と臨 界冷却速度が問題となる。よって AG1 の下限から A1 の間付近を種 々の速度で等速冷却した場合の模様について実験した。使用した試 材は No. 2, 3, 4-A, 4-Cの4種類で, 予備処理および試料の大 きさなどは恒温処理と同じである。第12図に示すような方法でオ ーステナイト化した試料を AG1 よりわずかに高い温度に保持した 鉛浴に投入すると同時に鉛浴槽とともに等速度で冷却し所定の時間 経過後急速に水中に焼入れてのち組織を測定した。 3.2 実験結果およびその検討 第13図に等速冷却の場合の「温度一時間一変態」の関係図を示 す。図における曲線は前と同様に (a), (b)は $\gamma \rightarrow \alpha + G$ 反応の, (c), (d)は $\gamma \rightarrow \alpha + C$ 反応の開始および終了を示す。次にその結果 について考察すれば次のとおりである。

---- 87 -----

4. 黒鉛化方法と機械的性質について

C-5 730°C 2,000 min

以上のとおり直接,間接両変態は相異なる機構のもとで行われる のでその際の不純物または介在物などの挙動にも影響を与え, 生ず るフェライト質ダクタイル鋳鉄の機械的性質にも差異を生ずると考 えられる。また黒鉛化不完全の場合残留するパーライトは直接変態

のみによるものはフェライトとの境界が確然としかつ層状であるの に反し,間接変態によるものは時間の経過とともに次第に球状化し 輪郭が不鮮明となるので、残留パーライト量の機械的性質に及ぼす 影響も相違するものと思われる。 これらの点につき少しく吟味した結果を次に記す。 4.1 マトリックス中のフェライト量と機械的性質 試料は鋳放しの No. 4—A より 15 Ø×85mm および 11 角×55mm



の材料をけずり出し鉛浴を使用して第15図(A), (B), (C) に示す3 種類の熱処理を施した。図に示すように(A)と(B)の場合には恒温

抗張力(kg/mm ²)	伸び(%)	硬度(H _B)	衝擊值(kg•m/cm ²)
43.7	19.0	149	5.73
46.7	17.5	149	4.17
46.8	20.0	149	3.01

保持時間を変えて種々の量の残留パーライト量をうるようにした。
なおいずれも恒温処理後はその温度より室温まで空冷して、この間
の冷却速度の差により影響を受けぬように留意した。熱処理後平行
部の径 8 mm ϕ 標点距離 30 mm の抗張試験片と $10\pm\frac{3}{100}$ mm 角×
55mm 切込み無しのシャルピー試験片に加工しそれぞれ30tアムス
ラー試験機,および 30 kg・m シャルピー試験機により試験した。第
16図に同一熱処理条件のもの2個ずつの試験結果の平均値を示す。

4.2 衝撃値の遷移温度に対する影響

さらに衝撃抗力について詳細に検討するため次の実験を行った。 試料 No.4—A より 11 mm 角×35 mm の材料を切り出し第15図 と同様に(A)直接変態による方法(B)間接変態による方法(C)第 一段の焼鈍を省略しセメンタイト系共析点以下に保持の3種類の方 法でフェライト化した。これらの試料は顕微鏡により完全にフェラ イト化していることを確かめてから $10 \pm \frac{3}{100}$ 角×55mm切込み無し

----- 88 ------

第13図 試料 No. 2, 3, 4—C の等速冷却変態曲線



なりせまい。

(5) Si含有量の高いほどまた鋳込み肉厚の小なるものほど短時間に黒鉛化を終了する。

(6) 等速冷却中に黒鉛化を終了する臨界冷却速度を直接変態の



第17図 衝 撃 遷 移 曲 線



フェライト量 (%) (*B*)間接変態の場合

第16図 フェライト量と機械的性質

の衝撃試験片に仕上げて 150°C~−182.5°C 間の適当なる温度に約 30分間保持後 30 kg・m シャルピー衝撃試験機により試験した。

試験片を各試験温度に保持する場合室温より100℃までは水を用い、100℃以上は空気中で電気抵抗炉にて加熱、0℃以下はそれぞれ 適当なる寒剤、ドライアイスおよび液体酸素などを使用した。その 試験結果を第17図に示す。この数値は同一熱処理同一試験温度に 対して各2本ずつの平均値である。

図に見られるように直接変態によるフェライト組織のものが、間 接変態によるものよりも遷移温度が低いことは注目すべきことと考 える。鋳放しにおいて遊離炭化物の認められぬ No.4~A のような 試料においても、第一段焼鈍を省略し共析点以下の焼鈍のみを行う 場合は前述のように抗張力および伸びは正常な値を示すにもかかわ らず衝撃遷移温度が著しく高くなるのでこのような処理はさけるべ きである。なお(C)の処理による場合の組織は 第18 図 に示すよう なサブ・バウンダリ組織を示した。

5. 結 言

ダクタイル鋳鉄のオーステナイトの直接および間接変態の進行状況を明らかにするため恒温処理および連続冷却の実験を行い,また 直接および間接変態により黒鉛化したものの機械的性質について試験した結果を総括すれば次のようである。

(1) 恒温変態線図より黒鉛系共析範囲(A_{G1})を推定した。この 範囲は化学組成により異なるが大約3.5%, Si 2.5~2.7%のもので は 775~830°C: C 3.5% Si 3.6%では822~882°C, で Si の多いほ



2%硝酸アルコール腐食 ×100 第18図 (C)処理による試験片の組織

みによる場合と直接,間接両変態による場合とについて求めた。

(7) 焼鈍方法と機械的性質について検討した結果,直接変態に よるもののほうが衝撃遷移温度が低い。

(8) 鋳放し材に遊離炭化物が無い場合でも第一段の焼鈍を省略 することはじん性を要する鋳物にはさけるべきである。

(9) 焼鈍方法としては直接変態をなるべく利用して,この温度 範囲を徐冷するのが賢明な方法といえよう。

考 文 擜 参 南波: 日立評論 25, 632 (昭 17, 10) (1)杉, 塩谷: 日立評論 27, 305 (昭 19,5) (2)岩瀬: 鋳鉄黒鉛化問題の検討(日本金属学会) (3)青木: 日本金属学会誌 11, 22 (1947) (4)(5) F. Brown: Foundry, 81, 108 (Oct. 1953) (6) H. A. Schwarz: Trans, A. F. S. 49 (1941) (7)稲垣: 日立評論別冊 No. 24, 55 (1958) 二川, 岡林: 日本金属学会誌 21, 256 (1957) (8)(9)二川, 岡林: 日本金属学会誌 21, 382 (1957) 二川, 岡林: 日本金属学会誌 22, 401 (1958) (10)二川, 岡林: 日本金属学会誌 22, 403 (1958) (11)(12)川井: 日立評論 37, 1093 (昭 30.8) 佐川: 日本金属学会誌 15, 216 (1951) (13)Robert T. Howerd, Morris Cohen: Trans. Amer. Inst. (14)Min. & Met. Eng. 172, 413 (1947) (15) R. C. Shnay, J. E. Wilson, J. E. Rehder : Trans, A. F. S. 63, 457 (1955)

(16) Melvin Aurami: J. Chem. Phys. 2, 1103 (1939)
8, 212 (1940), 9, 176 (1941)
(17) B. F. Brown, M. F. Hawkes: Trans. A. F. S. 59, 181 (1951)

ど高温側へ移る。

(2) A_{G1}の下限とセメンタイト系共析範囲(A₁)の上限との間
(20~22°C)に保持すれば直接変態のみにより黒鉛化を終了する。
(3) それ以下の温度では直接変態の終了せぬうちに準安定系の
変態によりパーライトを生ずる。
(4) 直接変態によるほうが間接変態によるよりもすみやかに黒
鉛化する温度範囲があるが、ダクタイル鋳鉄の場合でもこれはか