U.D.C. 621. 316. 57. 064. 25

# 超高圧空気遮断器の電圧分布

Voltage Distribution on Ultra High Voltage Air Blast Circuit Breaker with Multi-Interrupters

#### 内 容 梗 概

定格電圧 400 kV に及ぶ多重切空気遮断器においては直列各遮断点への電圧分布が均一に保たれてい ることが最も重要である。本論文ではその実測方法, 300 kV 空気遮断器についての実測結果, 並列非 直線抵抗の特性の影響, 電圧分布の計算法, 大電流遮断時の残留イオンの影響, 部分放電現象などにつ いての考察結果を報告している。その結果 300 kV A. B. B. においても測定誤差範囲内で電圧分布は均 一化されており, また 30 kA の大電流遮断時にも電圧分布の均一が保たれていることを明らかにしてい る。

# 1. 緒 言

空気遮断器(以下 A. B. B. と略称する)で定格電圧 72 kV 以上はすべて多重遮断点形式となっている。この理 由は現在常用されている15~20 kg/cm<sup>2</sup>の圧縮空気では 1点あたりの定格電圧を40~50 kVに選定するのが遮断 性能上最適であるためであるが,同一遮断部を直列に構 成することにより定格電圧を上げられることは量産上き わめて有利である。また A. B. B. の短絡遮断性能を検証



するのに単位試験法を適用できるので試験設備が簡単に なる。

単位遮断点の性能が明らかになれば 300 kV, 400kV A.B.B. の遮断性能上の問題は電圧分布の均一化といっ ても過言ではない。本報告はこの電圧分布に関する問題 について主として 300 kV A.B.B. を対象として電圧分 布の測定,計算結果ならびに一般的に直列遮断時の特異 現象などについて報告する。

#### 2. 電圧分布について一般的考察

第1図は各社 A. B. B. 遮断点数と定格電圧の関係を示 したものである<sup>(1)</sup>。

さて、かかる多重遮断点形式になると遮断時に直列の 各点への電圧分布を均一にすることが最も重要なことで ある。電圧分布が不均一になる原因は接地故障時第2図 のように遮断部極間の漂遊容量 C<sub>o</sub> 以外に各点の対地漂 遊容量 C<sub>n</sub> が存在するため高圧側の遮断点ほど分担電圧 が高くなる。この分担電圧を均一にするためには C<sub>n</sub> の インピーダンスに対して十分低いインピーダンスZを各 遮断点に並列に接続すればよい。このZとして並列コン デンサ、非直線抵抗および直線抵抗が用いられる。

第1表は各社 A. B. B. の電圧分布均一化方式である。 いま第3図のような2遮断点の場合を考える。屋外形 の絶縁はすべて碍子を使用しているので塩害などの特別

\* 日立製作所日立研究所

第1図 各社遮断器の定格電圧と遮断点数の関係



第1表 各社遮断器電圧分布均一化方式

並列インビーダンス	採用遮断器
コンデンサ	B.B.C., A.E.G., Reyrolle
直線抵抗	A.S.E.A., ソ連
非直線抵抗	日立,M.V,English E., B.B.C.
コンデンサ+直線抵抗	G.E., W.H.
コンデンサ+非直線抵抗	B.B.C.

な場合を除いては分担電圧を変化する因子は漂遊容量で ある。日立製作所製 84 kV A. B. B. を例にとると  $C_1/C_o$  $\approx 2$  である。No. 2 側接地故障時の No. 1 側の分担電圧 は67%である。電圧分布を 53:47 に改善する並列インピ ーダンスとしては約5 $C_1$ のコンデンサ,あるいは約 25 $C_1$ 

---- 15 -----

910 昭和34年8月

論

第 41 巻 第 8 号



# 第3図 日立 84 kV A. B. B. の漂遊容量分布



第4図 中間点電圧測定回路

に相当するインピーダンスをもった直線抵抗を必要とす



第5図 300 kV A. B. B. 電圧分布測定回路



第6図 300 kV 15,000 MVA A.B.B.

圧し, ブラウン管オシログラフで測定できる適当な分 圧比になること。

る。非直線抵抗のときはおおよその見当として使用電圧における等価抵抗を上記直線抵抗値に選定すればよい。

一般には直線抵抗あるいは非直線抵抗のほうがコンデ ンサより寸法的に小さくできる利点がある。また各遮断 点の遮断性能の差に基いて残留抵抗の不平衡が発生した ときコンデンサによる分布均一化は悪影響を受けやす い。

直線抵抗と非直線抵抗を比較すると後述のように非直 線性があまりにもはなはだしいと電圧分布均一化にはか んばしくない。しかし励磁電流遮断時の異常電圧抑制を 考慮すると直線抵抗は具合が悪く,結局適当な非直線性 をもった非直線抵抗が並列インピーダンスとして最適と いうことになる。

### 3. 電圧分布の実測

3.1 使用分圧器の条件

実遮断試験時に予定どおり電圧分布が均一化されてい るかどうかを確認するためには,第4図のように中間点 の対地電圧と全体の対地電圧を測定する必要がある。電 圧測定には当然分圧器を使用するわけであるが,全体の 対地電圧測定には普通の分圧器でさしつかえない。しか し,中間点分圧器は特別な条件がある。

(1) 接地側遮断部の並列インピーダンスよりも相当 高いインピーダンスであること。

(2) 必要周波数範囲にわたって忠実に電圧波形を分

(3) 使用電圧に対して耐圧,絶縁に問題ないこと。 以上3条件を満足しなければならない。ピン碍子分圧 器,高抵抗分圧器など種々検討したが,(2)の条件を満 足せず,結局 40 pF のカップリングコンデンサと60MΩ の抵抗を並列にした CR 分圧器を使用することにした。 この分圧器では 50~~5 kc の範囲内では周波数特性は きわめて良好であった。容量値が 40 pF より相当大きけ れば A. B. B. 本来の分布にひずみを与え,逆にあまり小 さいと周波数特性が悪くなった。

#### 3.2 試験回路ならびに結果

多重切 A. B. B. ではいずれも同様であるが,最も問題 になる1 相 8 遮断点形式の 300 kV A. B. B. を対象とし て測定した結果を述べる。測定回路を第5 図供試A.B.B. を第6 図 に示す。接地側 7 点,6 点,4 点の極間電圧 と全極間電圧を測定した。試験電圧は運転電圧 287.5 kV の相電圧に相当する 167 kV 一定とした。並列非直線抵 抗(以上 n. l. R. と略称する)の特性として試験電圧が 高くなるほど分布は均一になるのでこの電圧値を選定し た。試験条件は計算結果と比較するため等価抵抗値の異 なる n. l. R. A, B, の2 種を使用した。並列抵抗の定性的 特性を第7 図に示した。第2 表は A の n. l. R. を付加し たときの試験結果である。 $\frac{7}{8}$  点(8 点中接地側 7 点を示 す)の再起電圧波高値分布は 86~88%,  $\frac{4}{8}$ 点では 47.5~ 51%となり均一化されている。代表的オシログラムを第 8,9,10 図に示す。



超高圧空気遮断器の電圧分布



第7図 並列 n.l.R. 特 性 図

# 第2表 300 kV A. B. B. 電圧分布実測結果 n. l. R. "A" 各点並列

試	験	試験	遮断	中 間	再起	電圧波	高值*	商用	]周波波	高值
番	号	電圧 (kV)	電流 (A)	測定点	全極間 (kV)	中間点 (kV)	中間点 (%)	全極間 (kV)	中間点 (kV)	中間点 (%)
AL	-131	167	500	4/8	368	188	51	223	111	49.8
	132	167	500	4/8	318	156	49	232	111	47.6
	133	167	500	4/8	353	172	48.6	217	111	51
	134	167	500	4/8	362	172	47.5	220	114	51.8
	135	167	500	7/8	368	315	86	226	199	88
	136	167	500	7/8	362	315	87	226	196	87
	137	167	500	7/8	355	312	88	219	192	87.8
	138	167	500	7/8	355	309	87	226	196	86.8
	139	167	500	6/8	358	260	72.8	223	168	75.3



911

(a) 全極間電圧





注:\* 固有周波数 2.5kc



第9図 n.l.R. "A"付加時再起電圧分布オシロ グラム



(b) 4/8 点極間電圧 第10図 n.l.R."A"付加時再起電圧オシログラム

---- 17 ----



(a) 全極間電圧



第3表 300 kV A. B. B. の電圧分布実測結果 (40 pF 分圧器付加)

試	験	試験	遮断	中間	再起	電圧波	高值*	商用	]周波波	高値
番号 (k	電圧 (kV)	電圧 電流 k V) (A)		全極間 ( k V )	中間点 (kV)	中間点 (%)	全極間 (kV)	中間点 ( <b>k V</b> )	中間点 (%)	
AL-	105	167	500	7/8	366	306	84	227	183	81
	105	167	500	7/8	360	306	85	224	186	83
	107	167	500	7/8	364	303	83.3	231	187	81
	108	167	500	7/8	380	323	85	221	180	81.5
AL-	109	167	500	4/8	352	114	32.4	224	96.5	43
	110	167	500	4/8	376	127	33.6	221	93.5	42.3
	111	167	500	4/8	376	130	35.2	224	100	44.5
	112	167	500	4/8	348	127	36.5	237	96.5	40.8

注: \* 固有周波数 2.5 kc









(*n.l.R.* "B"付加 (測定用 40 pF 分圧器接続) 第13図 7/8 点再起電圧波形

Bの n. l. R. を付加したときを第3表に示す。この場 合再起電圧波高値では<sup>7</sup>/8 点で 83~85%, 4/8 点で 32~ 37%で分布が悪くなっている。第11図は代表的なオシ ログラムである。第9,11図から読みとった結果がそれ ぞれ第12,13図である。高圧側1点の極間電圧 e1Em は 第12図と第13図では非常に異なっている。すなわち 並列 n.l. R. "A" のときは  $e_1E_m$  と全極間電圧  $e_0E_m$  は ほぼ相似な波形をなしており,上述の波高値のみならず 再起電圧上昇率も均一化されていることを示している。 これに反し等価抵抗値が適切でない B の n.l.R. では e<sub>1</sub>E<sub>m</sub>の電圧上昇率が高く,固有周波の半周期の1/3程度

超高圧空気遮断器の電圧分布



(a) 300 kV A.B.B. 等価回路



- (b) 高圧側/ 奌分担電圧計算回路
- Co: 極間漂游容量
- C1~C3: 対地漂游容量
  - $C_x$ :  $\approx C_o$   $C_d$ : 分圧器容量
  - Cy: No.2~No.8 の遮断点の Co, C1, C2, C3, Cd, より求 めた等価容量
  - 第14図 300 kV A. B. B. 電圧分布計算回路



(n.1.R. "B"並列 (40 pF 分圧器接続) 第15図 電圧分布実測結果と計算結果比較

て(2)式は解析的には解き得ないので図式解法によった。図式解法として中西氏の発表例<sup>(2)</sup>を8点の場合と再

913

で飽和しそれ以後はほぼ平坦で波高値そのものは均一分 布とさほど異なっていない。このことは n.l.R. の特性 として印加電圧が高くなると等価抵抗値が低くなるため 分布は均一になる。一方上昇率分布は極間電圧の低い範 囲の等価抵抗値が影響するため選定が不適当であると上 昇率分布が悪くなる。

## 4. 電圧分布についての検討

#### 4.1 実測結果と計算結果の比較

日立製作所製 300 kV A. B. B. に測定用分圧器  $C_d =$  40 pF,  $R_d = 60 M \Omega$  を付加した等価回路第14 図で $^{7}/_{8}$ 点の再起電圧波形を求める。 n. l. R. の特性を1 遮断点あたり

 $i=g_1 v^{\beta}$  .....(1) とおく。高圧側1点の極間再起電圧  $e_1E_m$ を求める基本 式は次のとおりである。

$$\frac{de_1}{d\tau} = \frac{g_1 E_m^{\beta - 1}}{7^{\beta} (C_x + C_y) \omega} \times A \left\{ \frac{(e_0 - e_1)^{\beta} - (7e_1)^{\beta}}{A} \right\}$$

ただし A: 任意係数

$$c = \omega t \qquad \omega = 2\pi f_n$$

 $e_0 E_m = E_m (1 - \varepsilon^{-\alpha \tau} \cos \tau) \dots (3)$ (3)式中の  $\varepsilon^{-\alpha \tau}$  は再起電圧波形の減衰項である。さ 起電圧波形に減衰ある場合に拡張して適用した\*。 実測 オシログラムの遮断電流は 500A であるのでアーク電圧 が相当高く出ているが,計算ではアーク電圧を無視し た。

(3)式において実測条件の  $E_m = 230$ kV,  $\alpha = 0.162$ ,  $f_n = 2.5$  kc としての計算結果を 第12, 13 図に併記し た。アーク電圧のため実測と計算は相当異なっているよ うにみえるが,アーク電圧に対する考慮を払うとよく 一致する。たとえば 第13 図 の A 点, A' 点をそれぞれ  $e_0E_m$  および  $e_1E_m$  の電圧,時間の原点として書き直すと 第15 図の実線となる。次に第13 図の計算波形を電圧軸 のみ 1.3倍に拡大すると 第15 図点線  $e_0E_m$  のごとく実測 波形と合致する。

そのときの  $e_1E_m$  波形も実測結果とほぼ一致する。す なわち,実測時の全極間電圧と同一な波形で計算すれば, 分担電圧は実用的には完全に一致している。問題になる 定格遮断電流ではアーク電圧はせいぜい 5 kV であるの でアーク電圧を無視して(3)式で計算すれば十分であ る。

以上のように不均一分布時でも実測と計算がよく一致 したことは計算法,計算の基礎となる容量値,測定結果 の正当さを示していることになる。

#### 4.2 単位試験電圧

前節までの測定結果,計算結果から明らかなように

\* 付録参照



\_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_



試験条件 84 kV A.B.B. 110 kV 1,400'A 遮断 固有周波数 11 kc 下側: 接地側1 点極間電圧 上側: 全極間電圧 (2ビーム B.O.波形) 第 16 図 部 分 放 電 現 象 の 実 例

300 kV A.B.B. はもちろん全定格について綿密な検討



上: 接地側1 点極间電圧 下: 全極間電圧 (2ビーム B.O. 波形)

第17図 汚損状態模擬試験時の電圧分布

示す。まず単位遮断点について 30 kA遮断後の絶縁耐力 回復特性から遮断限界は1点試験電圧 36.5 kV 遮断電流 30 kA,固有周波数 0.7 kc と判定された。次いで2 遮断 点で n.1. R.付加時の同様な試験から遮断限界は2 点試 験電圧 73 kV,電流 30 kA,周波数 0.7 kc と判定され,

を加えて電圧分布のみならず異常電圧抑制の見地からも 適正なる並列抵抗を選定している。

しかし前節A抵抗のときでもほぼ均一分布とはいえ第 2表のように数パーセントのばらつきはまぬがれない。 この原因としては測定の誤差,アーク電圧,遮断電流の 直流分による全極間再起電圧瞬時値のばらつきによるも のである。したがって単位試験によって遮断容量を検証 する場合試験電圧として1相全体の規定試験電圧の1/n より若干高い値を選定するのが安全であろう。日立製作 所製 300 kV A. B. B. は1相8点形式であるので1点規 定試験電圧として定格遮断電流遮断時には直接接地系統 であることを考慮して,

300 kV×1.1/ √3×<sup>1</sup>/<sub>8</sub>×1.10≒26.5 kV.....(4) を選定している。

4.3 大電流遮断時の分布

以上の検討で電圧分布の問題は解決されたように思わ れるが,重大な疑問は定格遮断電流のごとき大電流の場 合の残留イオンの影響である。計算時はもちろん,実負 荷試験時の電圧分布の測定時は設備出力の制限により1 相規定試験電圧で比較的小電流であるため残留イオンの 影響は考察できない。

よってこの影響を確かめるため新しく開発した等価試 験法<sup>(3)</sup>により多重遮断点に対する遮断限界を検討した。 その詳細は別に報告する<sup>(4)</sup>が,一例として1相2点構成 の84 kV 2,500 MVA A. B. B. について検討した結論を 1 遮断点の正確に2 倍の遮断容量を有することが明らかになった。すなわち 30 kAの大電流遮断時にも日立製作所製 A. B. B. は電圧分布の均一が保たれていることを確認した。

#### 4.4 部分放電現象

A. B. B. 開発途上において多重遮断点のとき1部の遮 断部のみが再発弧するいわゆる部分放電現象を経験し た。第16回は2遮断点すなわち84kV A. B. B. を使 用して単相試験電圧110kV,固有周波数11kcで電圧 分布測定時部分放電したオシログラムである。このとき 接地側1点極間電圧のブラウン管波形の較正は全極間の 約2倍になっている。接地側1点の極間電圧において約 130 µs間はほぼ全極間電圧に等しい電圧が印加されてい る。この間だけ高圧側遮断部が放電した結果である。こ の部分放電現象は試験電圧,固有周波数の高いことなら びに電圧分布の不均一が主たる原因である。もちろん遮 断部の遮断性能自体にも関係がある。かかる部分放電現 象は単位試験では起り得ないので,単相全体の試験で十 分確認する必要がある。

以上記述のように多重切 A.B.B. においては単位試 験を一般的に適用できるが,その基礎として電圧分布の 実情,部分放電現象,大電流遮断時の残留イオンの影響 などを十分確認する必要がある。

#### 4.5 碍子汚損時の問題

近時塩塵害による碍子汚損により閃絡電圧が低下し問

題になっている<sup>(5)</sup>。閃絡電圧低下については別にとりあ げているが、電圧分布がいかになるかを検討するため 84 kV A. B. B. について予備的な模擬試験を実施した。 塩害により碍子表面の漏洩抵抗は極端に低くなるので正 規の n. l. R. に並列に高圧側に 140 kΩ 低圧側に 110kΩ の水抵抗を付加して汚損時の模擬とした。遮断部碍管に ついて換算すればこの抵抗値は約 5 mg/cm<sup>2</sup> の汚損塩分 に相当する。代表的オシログラムは 第 17 図 であるが、 予想したように 0.1 MΩ程度の直線抵抗付加による分布 は本来の n. l. R. のみの分布とほとんど変化なく均一で ある。もちろん実際の汚損状況は単なる抵抗で代表させ るわけにはいかないであろうが、おおよその見当として は電圧分布の点からは問題ないと考えられる。なお第 17 図の波形で均一分布のときほぼ同じ振れになるように接 地側波形の感度を約 2 倍にしている。

# 5. 結 言

多重切 A.B.B. 特に 300 kV A.B.B. を対象として 各遮断点に対する電圧分布の問題,そのほか特異現象を 検討した結果以下の点が明らかになった。

(1) 電圧分布の実情を明らかにするための測定法を
検討し、300 kV A. B. B. の実負荷試験時に実測に成功した。

#### 参考文献

(1)	<b>偘田</b> :	電字誌; 77,771 (昭 32-6)
(2)	中西:	同上; 74,1493 (昭 29-12)
(3)	山崎:	日立評論 40,1047 (昭 33-9)
(4)	山崎:	電学誌に発表予定
	日日 64 日日	<b>厂 吉 明 千 日 人 。 西 兴 斗 ㅋㅋ 「「</b>

#### (5) 閃絡電圧専門委員会: 電学誌 77,55 (昭 32-1)

# 付録 分担電圧計算法

本文第14(b)図の等価回路において並列抵抗と静電 容量に分流する電流の和は等しいことから

$$g_1(e_1E_m)^{\beta} + C_x \frac{d(e_1E_m)}{dt} = g_1 \left\{ \frac{e_0E_m - e_1E_m}{7} \right\}^{\beta}$$

 $\tau = \omega t, \qquad \omega = 2\pi f_n$ 

と変換して整理すれば

本文(2)式が得られる。(5)式を階差の式に書き直せ ば以下の式となる。

(2) その結果適切なる n.l.R. を使用することによ り各遮断点に対する電圧分布は測定誤差範囲内で均一 になることを確認した。

(3) 全極間再起電圧波形に減衰項を考慮し, さらに アーク電圧の修正をした結果計算結果と実測結果は完 全に一致した。

(4) n.l.R.の特性の選定が不適切であれば再起電圧 波高値においてはほとんど均一分布であっても再起電 圧上昇率の分布は不均一となる。

(5) 大電流遮断時に残留イオンにより電圧分布が変化するおそれがあるので,新等価試験法により検証した結果 30kA の大電流遮断時にも電圧分布の均一が保たれていることを確認した。

(6) 試験条件がきびしく,かつ電圧分布が不均一で あると遮断部構造によっては直列多重遮断点の一部の み放電する部分放電現象を確認した。

(7) 最終結論として多重遮断点 A.B.B. の単位試 験法を適用する際には電圧分布の実測によりその均一 性を確認し,部分放電,残留イオンの悪影響のないこ とを検討する必要がある。

従来多重切空気遮断器では電圧分布の均一が問題であ るといわれながら,きわめて断片的あるいは抽象的な結 果しか発表されていない。本文が空気遮断器に対する理 解の一助になれば幸である。





---- 21 -----

論

E



第18図 電圧分布波形計算説明図

第18図のように縦軸に  $e_1$  をとり  $\tau$  を副変数として  $F(e_0, e_1)$ すなわち { $(e_0 - e_1)^{\beta} - (7e_1)^{\beta}$  } 1/A を横軸に描 く。この場合計算値は負の付号をとるので絶体値のみを 仮に右側に描く。

このとき(5)式のAは $\theta$ が30度前後になるように選 定すると作図しやすい。まず(7)式を作図する。

 $\tau = 0$  では  $e_1 = 0$  であるから  $e_1$  軸上に原点から上方に (7)式第2項をとってA点とする。角度 $\theta$ の直線をA点 より引き  $\tau = \triangle \tau$  の  $F(e_0, e_1)$  曲線の交点をBとする。B 点より  $e_1$  軸への垂線の足をCとすれば OCは  $[e_1]_{\tau = \triangle \tau}$ である。この結果が(7)式を満足していることは容易に 理解される。

次いで同様の手順により D, E, F と作図すればよい。 かくすれば OC, OF がそれぞれ  $\tau = \triangle \tau$ ,  $\tau = 2 \triangle \tau$  にお ける  $e_1$  であるから  $e_1$  の波形を任意の波形  $e_0$  に対して 求めることができる。



最近登録された日立製作所の特許および実用新案

(第14頁より続く)

区 別	登録番号	名称		工場別	氏 名	登録年月日
実用新案	493050	変 圧 器 鉄	ı Ľ	国分工場	栗 山 卓	34. 4.27
"	493069	大型変圧器の油	槽	国分工場	伊 藤 武 夫 大 竹 正	"
"	493070	変 圧 器 冷 却 装	置	国分工場	栗山卓大竹正	"
"	493072	車 輌 用 変 圧	器	国分工場	前 川 愛 一 舟 生 集	"
"	493073	横型油入変圧器の冷却装	置	国分工場	前 川 愛 一	
	493074	横型油入変圧器冷却装	置	国分工場	前 川 愛 一	!/
"	493075	横 型 油 入 変 圧	器	国分工場	前川愛一	"
"	493076	車輌用橫型変圧器冷却装	置	国分工場	滑川 清 前川 愛 一	"
"	493077	車 輌 用 横 型 変 圧 器 冷 却 装	置	国分工場	滑川 清 前川 愛 一	"
17 - L. No. 100	493080	大電流変圧器の端子引出装	置	国分工場	沢 幡 寅 治西 本 喜 好	"
"	491987	電 動 車 用 歯 車 接	手	水戸工場	有 井 英 俊	34. 4. 3
"	491988	定 油 面 式 車 軸 承	箱	水戸工場	佐々木 義 雄	"
"	491991	車輌の砂まき装	置	水戸工場	大和田 敬 治	34. 4. 3
"	493032	車 輌 用 給 電 保 護 装	置	水戸工場	五 島 正 巳 尾 梶 留 男 永 井 一 郎	34. 4.27
	493064	電気車主電動機橫動防止装	置	水戸工場	佐々木 義 雄	11
11.	491989	両側開き運搬車の扉装	置	笠戸工場	進 藤 好 文	34. 4. 3
"	492016	引 戸 装	置	笠戸工場	斎 藤 節 夫 岡 村 輝 雄	"
<i>11</i>	492023	窓 枠 釣 合 装	置.	笠戸工場	大 谷 厳太郎	"
"	493047	カーバイド 貯蔵 タン	2	笠戸工場	中 山 栄二郎	34. 4.27
"	493086	反応	槽	笠戸工場	高 木 収 武 藤 武 夫	"
"	493097	懸 垂 式 車 輌 の 動 揺 抑 制 装	置	笠 戸 工 場	村 田 師 男藤 岡 多喜男	"

(第58頁へ続く)

(その3)

----- 22 ------